

MAPPA DELL'ACCESSIBILITÀ URBANA

Il sistema informativo relativo al censimento dei livelli di accessibilità e delle barriere architettoniche della città di Lucca interessa gli edifici pubblici e gli spazi urbani (strade e piazze) presenti nel centro storico e nella zona centrale della città costituisce la mappa dell'accessibilità urbana secondo quanto disposto all'art. 28 comma 2 punto f) bis della L.R.5/95.

Il data base “**edifici**” è formato da 106 schede di fabbricati (elencati nella tabella allegata) che contengono informazioni di rilievo e valutazioni normative e soggettive (del rilevatore).

Le informazioni di rilievo sono relative a:

- presenza o meno di un'area pertinenziale
- tipologie e localizzazione di parcheggi,
- presenza di segnaletica che orienta l'utente
- presenza o meno di illuminazione
- riconoscibilità dell'accesso,
- adeguamento alla normativa.

La scheda contiene inoltre una immagine del fabbricato e uno schizzo.

Nella scheda è espresso (in valore percentuale) anche un giudizio in merito allo stato di adeguamento normativo alla legislazione in materia e una valutazione soggettiva espressa dal rilevatore.

Il data base “**strade/piazze**” è costituito da 380 schede di strade o piazze o altri manufatti (ad esempio i baluardi delle mura) che contengono informazioni di rilievo e valutazioni normative e soggettive (del rilevatore).

Le informazioni di rilievo sono relative a:

- presenza di attività
- tipo di viabilità e modalità di fruizione
- pendenza della carreggiata
- sistemi di smaltimento delle acque
- pavimentazione: tipologia e valutazione dello stato conservazione
- marciapiede
- parcheggio
- varchi di accesso ad aree di parcheggio e distributori carburanti
- presenza di area a verde (tipologia, stato di conservazione, percorsi, degrado)
- arredo urbano

La valutazione degli interventi in merito allo stato di attuazione della normativa in materia può essere utilizzata intrecciandola con altri parametri (destinazione dell'edificio, tipologia di frequentazione, dimensione, ecc...) al fine di realizzare un programma di interventi di adeguamento.

DATA BASE “EDIFICI”

codice	edificio
c2e01ed1	FARMACIA COMUNALE – Via Vecchia Pesciatina
c2e02ed1	CHIESA DI S. VITO – Via Vecchia Pesciatina
c2e03ed1	SEDE CIRCOSCRIZIONE n. 2 e n. 4 – Via F. Simonetti
c2e06ed1	DISTRETTO SOCIO-SANITARIO – Via G. B. Giorgini
c2e07ed1	SCUOLA MATERNA S. VITO – Via G. B. Giorgini
c2e08ed1	SCUOLA ELEMENTARE S. VITO – Via G. B. Giorgini
c2e09ed1	U.S.L. N.2 e U.S.L. ZONA 6 - Via Vecchia Pesciatina
c2e10ed1	ATTIVITA’ COMMERCIALE – Via G. B. Giorgini
c2e11ed1	UFFICIO POSTALE S. VITO – Via Vecchia Pesciatina
c3e01ed1	SCUOLA MATERNA S. ANNA – Via G. Matteotti
c3e02ed1	SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI- Via G. Matteotti
c3e03ed1	CHIESA DI S. ANNA – Via G. Puccini
c3e04ed1	FARMACIA – Via G. Puccini
c3e05ed1	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA – Via G. Puccini
c3e06ed1	UFFICIO DELLE POSTE – Via G. Puccini
c3e07ed1	DISTRETTO SOCIO-SANITARIO – Via G. Matteotti
c7e01ed1	CHIESA – Via S. Concordio
c7e02ed1	FARMACIA – Via S. Concordio
c7e03ed1	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA – Via S. Concordio
c7e04ed1	DISTRETTO SOCIO-SANITARIO – Via Guidiccioni – A.O.2/2
e001ed01	PALAZZO SANTINI – Via C. Battisti
e002ed01	PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Via C. Battisti
e003ed01	PALAZZO ORSETTI – Via del Loreto
e004ed01	PALAZZO MONTAUTI – Via S.Giustina
e005ed01	PALAZZO PARENSE – Via S.Giustina
e006ed01	PROVVEDITORATO – Via della Colombaia
e007ed01	TRIBUNALE – Via Galli Tassi
e008ed01	ANAGRAFE E CED – Via S.Paolino
e009ed01	SPORT E TURISMO – Piazzale Verdi
e010ed01	UFFICIO TRIBUTI – Piazzale S.Donato
e011ed01	VIGILI URBANI – Piazzale S.Donato
e012ed01	ARCHIVIO STORICO – Piazzale S.Donato
e013ed01	EX UFFICIO DI IGIENE – Via Mordini già Via Nuova
e014ed01	CIRCOSCRIZIONE 1 – Via S.Andrea
e015ed01	CIRCOSCRIZIONE 7 – Via Consani
e016ed01	GUARDIA DI FINANZA – Piazzale Risorgimento
e020ed01	PIA CASA – Via S.Chiara
e021ed01	CASA DI RIPOSO S.CATERINA – Piazza dei Servi
e022ed01	CENTRO ANZIANI – Via delle Chiavi d’Oro
e023ed01	CASA DELLA PACE – Piazzale S.Donato
e030ed01	TEATRO DEL GIGLIO – Piazza del Giglio
e031ed01	FARMACIA COMUNALE – Via San Girolamo
e032ed01	DIURNO 1 – Via Pescheria
e033ed01	DIURNO 2 – Via delle Chiavi d’Oro
e034ed01	TORRE GUINIGI – Via S.Andrea
e035ed01	MERCATO DEL CARMINE – Piazza del Carmine
e036ed01	MERCATO ORTOFRUTTICOLO – Piazza Caduti sul lavoro
e037ed01	CHIESA SAN ROMANO – Piazza S.Romano
e038ed01	CHIESA SAN GIROLAMO – Via San Girolamo
e039ed01	CHIESA DI S.CATERINA – Via del Crocifisso
e040ed01	CHIESA SAN CRISTOFORO – Via Fillungo
e041ed01	VILLA BOTTINI – Via Elisa
e042ed01	BALUARDO S.REGOLO – Passeggiata
e043ed01	BALUARDO S.COLOMBANO – Passeggiata

codice	edificio
e044ed01	BALUARDO S.PAOLINO – Sede C.I.S.C.U./Centro esposizioni
e045ed01	BALUARDO S.DONATO – Sede Balestrieri/Noleggio biciclette
e046ed01	BALUARDO SANTA CROCE – Passeggiata
e047ed01	BALUARDO SAN FREDIANO – Passeggiata
e048ed01	BALUARDO S.MARTINO – Passeggiata
e049ed01	BALUARDO S.PIETRO – Passeggiata
e051ed01	PORTA SANTA MARIA
e052ed01	PORTA SAN PIETRO – Passeggiata
e060ed01	CIMITERO URBANO – Via delle Tagliate
e061ed01	CIMITERO DI SAN DONATO – Via S.Donato
e062ed01	CIMITERO S.FILIPPO – Via del Cimitero
e070ed01	STADIO COMUNALE – Via dello Stadio
e071ed01	CAMPI DA TENNISallo Stadio – Via dello Stadio
e072ed01	CAMPO DI CALCIO EX BALILLA – Viale Carducci
e074ed01	POLISPORTIVA S.FILIPPO – Via delle fontanelle
e075ed01	CAMPO DI CALCIO AQUILA S.ANNA – Via del Tiro a Segno
e076ed01	PALESTRA BACCHETTONI – Via dei Bacchettoni
e077ed01	PALESTRA S. MARCO – Via I. e Q. Baccelli
e078ed01	PALAZZETTO DELLO SPORT – Via delle Tagliate
e079ed01	CAMPO EX CONI – Via delle Tagliate
e080ed01	IMPIANTO EQUITAZIONE – Via della Scogliera
e081ed01	TIRO CON L'ARCO – Via del Tiro a Segno
e082ed01	CAMPO DI CALCIO S.DONATO – Via di Villa Altieri
e100ed01	ASILO NIDO SCOIATTOLO – Piazzale S.Donato
e101ed01	NIDO S. CONCORDIO – Piazzale Aldo Moro
e102ed01	SCUOLA MATERNA S.FILIPPO – Via G.Di Ricco
e103ed01	SCUOLA MATERNA S.ANNA – Via Vecchi Pardini
e104ed01	SCUOLA MATERNA S. CONCORDIO – Piazzale Aldo Moro
e105ed01	SCUOLA MATERNA S.DONATO – Piazzale S.Donato
e106ed01	SCUOLA MATERNA S.MARCO – Via S.Marco
e107ed01	SCUOLA MATERNA S.NICOLAO – Via S.Nicolao
e108ed01	ELEMENTARI D. ALIGHIERI – P.le S. Donato
e109ed01	SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI – P.zza S.Maria Bianca
e110ed01	SCUOLA ELEMENTARE S.DONATO – Via Altieri
e111ed01	SCUOLA ELEMENTARE ARANCIO – Viale Castracani
e112ed01	CIRCOLO DIDATTICO N.6 – Viale Castracani
e113ed01	SCUOLA ELEMENTARE S.FILIPPO – Via Barsocchini
e114ed01	ELEMENTARE DON MINZONI – Via Don Minzoni
e115ed01	SCUOLA ELEMENTARE UNGARETTI – Via Francesconi
e116ed01	SCUOLA ELEMENTARE S.MARCO – Via Bacelli
e117ed01	SCUOLA MEDIA CARDUCCI – Piazza S.Ponziano
e118ed01	SCUOLA MEDIA DEL PRETE – Via Don Minzoni
e119ed01	ISTITUTO MAGISTRALE PALADINI – Via S.Nicolao
e120ed01	ISTITUTO CIVITALI - Via S.Nicolao
e121ed01	LICEO ARTISTICO - Via Fillungo
e122ed01	LICEO CLASSICO MACCHAIVELLI - Via degli Asili
e123ed01	IST. STATALE D'ARTE PASSAGLIA - Piazza Napoleone
e124ed01	IST.SERVIZI TURISTICI E COMMERCIALI - SANDRO PERTINI - Via Cavour
e125ed01	ISTITUTO MUSICALE BOCCHERINI - Piazza del Suffragio
e126ed01	IST. D'ARTE A.PASSAGLIA -SUCCURSALE- Via della Caserma
e127ed01	IST. PROFESSIONALE GIORGI - Via S.Chiara
e128ed01	IST.PROFESSIONALE COMMERCIALE L.EINAUDI - Via della Cavallerizza

DATA BASE STRADE/PIAZZE

CODICE	Strada/piazza
b09sp	BALUARDO CAIROLI
b228sp	BALUARDO S. MARIA
b234sp	BALUARDO S. CROCE
b236sp	BALUARDO S. FREDIANO
b239sp	BALUARDO S. MARTINO
b241sp	BALUARDO S. SALVATORE
b244sp	BALUARDO S. REGOLO
b245sp	BALUARDO S. COLOMBANO
c2s1sp	VIA VECCHIA PESCIATINA - Area Omogenea 1/1
c2s2/1sp	VIA GIORGINI - Area Omogenea 1/2
c2s2/2sp	VIA GIORGINI - Area Omogenea 2/2
c2s3sp	VIA BARTOLETTI - Area Omogenea 1/1
c2s4sp	VIA SIMONETTI - Area Omogenea 1/1
c3s1sp	VIA MATTEOTTI - Area Omogenea 1/1
c3s2sp	VIA MATTEOTTI AL CONFINE CON SC. MATERNA - Area Omogenea 1/1
c3s3sp	VIA DEL CHIASSO - Area Omogenea 1/1
c3s4sp	VIA TOGLIATTI - Area Omogenea 1/1
c3s5sp	VIALE PUCCINI - Area Omogenea 1/1
c7s1sp	VIA CIVITALI - Area Omogenea 1/1
c7s2sp	VIA GUIDICIONI - Area Omogenea 1/1
c7s3/1sp	VIA SAN CONCORDIO - Area Omogenea 1/2
c7s3/2sp	VIA SAN CONCORDIO - Area Omogenea 2/2
c7s4sp	VIA DELLA FORMICA - Area Omogenea 1/1
m001	PASSEGGIATA DA BALUARDO S.MARIA A BALUARDO S.PAOLINO
m002	PASSEGGIATA DA BALUARDO S.PAOLINO A BALUARDO S. DONATO
m003	PASSEGGIATA DA BALUARDO S. DONATO A BALUARDO S. CROCE
m004	PASSEGGIATA DA BALUARDO S. CROCE A BALUARDO S. FREDIANO
m005	PASSEGGIATA DA BALUARDO S. FREDIANO A BALUARDO S. MARTINO
m006	PASSEGGIATA DA BALUARDO S. MARTINO A BALUARDO CESARE BATTISTI
m007	PASSEGGIATA DA BALUARDO CESARE BATTISTI A BALUARDO S. SALVATORE
m008	PASSEGGIATA DA BALUARDO S. SALVATORE A BALUARDO CAIROLI
m009	PASSEGGIATA DA BALUARDO CAIROLI A BALUARDO S. REGOLO
m010	PASSEGGIATA DA BALUARDO S. REGOLO A BALUARDO S. COLOMBANO
m011	PASSEGGIATA DA BALUARDO S. COLOMBANO A BALUARDO S. MARIA
s001/1sp	VIA VITTORIO VENETO - Area Omogenea 1/4
s001/2sp	VIA VITTORIO VENETO - Area Omogenea 2/4
s001/3sp	VIA VITTORIO VENETO - Area Omogenea 3/4
s001/4sp	VIA VITTORIO VENETO - Area Omogenea 4/4
s002/1sp	VIA FRANCESCO CARRARA - Area Omogenea 1/4
s002/2sp	VIA FRANCESCO CARRARA - Area Omogenea 2/4
s002/3sp	VIA FRANCESCO CARRARA - Area Omogenea 3/4
s002/4sp	VIA FRANCESCO CARRARA - Area Omogenea 4/4
s003/1sp	CORSO GARIBALDI - Area Omogenea 1/3
s003/2sp	CORSO GARIBALDI - Area Omogenea 2/3
s003/3sp	CORSO GARIBALDI - Area Omogenea 3/3
s004/1sp	VIA DEL MOLINETTO - Area Omogenea 1/2
s004/2sp	VIA DEL MOLINETTO - Area Omogenea 2/2
s005sp	VIA DEL GIGLIO - Area Omogenea 1/1
s006sp	VIA DEL PESO - Area Omogenea 1/1
s007/1sp	VIA DELLA POLVERIERA - Area Omogenea 1/2
s007/2sp	VIA DELLA POLVERIERA - Area Omogenea 2/2
s008sp	VIA SAN GIROLAMO - Area Omogenea 1/1
s009sp	VIA DEL SASSO - Area Omogenea 1/1

CODICE	Strada/piazza
s010sp	VIA DELLA MANO - Area Omogenea 1/1
s011sp	VIA DELLA CASERMA - Area Omogenea 1/1
s012/1sp	VIA CORTICELLA - Area Omogenea 1/2
s012/2sp	VIA CORTICELLA - Area Omogenea 2/2
s013sp	VICOLO S. ROMANO - Area Omogenea 1/1
s014sp	VIA DEL PALLONE - Area Omogenea 1/1
s015sp	VIA MACARINI - Area Omogenea 1/1
s016sp	VIA DELLA CITTADELLA - Area Omogenea 1/1
s017sp	VIA DEI TABACCHI - Area Omogenea 1/1
s018sp	VIA S.DOMENICO - Area Omogenea 1/1
s019sp	VIA DEL GHIRONCELLO - Area Omogenea 1/1
s020/1sp	VIA V.EMANUELE II - Area Omogenea 1/3
s020/2sp	VIA V.EMANUELE II - Area Omogenea 2/3
s020/3sp	VIA V.EMANUELE II - Area Omogenea 3/3
s021/1sp	VIA DEL CROCIFISSO - Area Omogenea 1/2
s021/2sp	VIA DEL CROCIFISSO - Area Omogenea 2/2
s022sp	VIA GALLI TASSI - Area Omogenea 1/1
s023sp	VIA S.PIERINO - Area Omogenea 1/1
s024sp	VICOLO S.PIERINO - Area Omogenea 1/1
s025sp	VICOLO DELLA CROCE DI MALTA - Area Omogenea 1/1
s026sp	VIA BURLAMACCHI - Area Omogenea 1/1
s027sp	VIA S.ALESSANDRO - Area Omogenea 1/1
s028sp	TRAVERSA DA PIAZZA S.ALESSANDRO - Area Omogenea 1/1
s029sp	VIA VOLTA PAOLI - Area Omogenea 1/1
s030sp	VICOLO DELLA POSTA - Area Omogenea 1/1
s031/1sp	VIA DELLA CERVIA - Area Omogenea 1/3
s031/2sp	VIA DELLA CERVIA - Area Omogenea 2/3
s031/3sp	VIA DELLA CERVIA - Area Omogenea 3/3
s032/1sp	VIA S.PAOLINO - Area Omogenea 1/3
s032/2sp	VIA S.PAOLINO - Area Omogenea 2/3
s032/3sp	VIA S.PAOLINO - Area Omogenea 3/3
s033sp	VICOLO DELLA CERVIA - Area Omogenea 1/1
s034sp	VICOLO DI MINERVA - Area Omogenea 1/1
s035sp	VIA DEL TORO - Area Omogenea 1/1
s036sp	VICOLO DEL FICO - Area Omogenea 1/1
s037sp	VIA DI POGGIO - Area Omogenea 1/1
s038sp	VIA CALDERIA Area Omogenea 1/1
s039sp	VIA S.GIUSTINA - Area Omogenea 1/1
s040/1sp	VIA S.TOMMASO - Area Omogenea 1/2
s040/2sp	VIA S.TOMMASO - Area Omogenea 2/2
s041/1sp	VIA PELLERIA - Area Omogenea 1/2
s041/2sp	VIA PELLERIA - Area Omogenea 2/2
s042/1sp	VIA DELLE CONCE - Area Omogenea 1/2
s042/2sp	VIA DELLE CONCE - Area Omogenea 2/2
s043sp	VIA S. GIORGIO - Area Omogenea 1/1
s044sp	VIA DELLA COLOMBAIA - Area Omogenea 1/1
s045/1sp	VIA DELLA STUFA - Area Omogenea 1/2
s045/2sp	VIA DELLA STUFA - Area Omogenea 2/2
s046sp	VIA DEL PANIFICIO - Area Omogenea 1/1
s047/1sp	VIA DELLA SCESA DI S. AGOSTINO - Area Omogenea 1/3
s047/2sp	VIA DELLA SCESA DI S. AGOSTINO - Area Omogenea 2/3
s047/3sp	VIA DELLA SCESA DI S. AGOSTINO - Area Omogenea 3/3
s048/1sp	VIA S.MARIA CORTEORLANDINI - Area Omogenea 1/2
s048/2sp	VIA S.MARIA CORTEORLANDINI - Area Omogenea 2/2
s049sp	VIA DEL LORETO - Area Omogenea 1/1

CODICE	Strada/piazza
s050sp	VIA TEGRIMI - Area Omogenea 1/1
s051sp	VIA S. SEBASTIANO Area Omogenea 1/1
s052sp	VIA DEGLI ASILI - Area Omogenea 1/1
s053sp	VIA DEL PAVONE - Area Omogenea 1/1
s054/1sp	VIA C. BATTISTI - Area Omogenea 1/4
s054/2sp	VIA C. BATTISTI - Area Omogenea 2/4
s054/3sp	VIA C. BATTISTI - Area Omogenea 3/4
s054/4sp	VIA C. BATTISTI - Area Omogenea 4/4
s055sp	VIA S. FREDIANO - Area Omogenea 1/1
s056/1sp	VIA DELLA CAVALLERIZZA - Area Omogenea 1/3
s056/2sp	VIA DELLA CAVALLERIZZA - Area Omogenea 2/3
s056/3sp	VIA DELLA CAVALLERIZZA - Area Omogenea 3/3
s057sp	VICOLO S. FREDIANO - Area Omogenea 1/1
s058sp	VIA ANGUILLARA - Area Omogenea 1/1
s059sp	VIA FONTANA - Area Omogenea 1/1
s060sp	VIA DEGLI ANGELI - Area Omogenea 1/1
s061sp	VIA DEL MORO - Area Omogenea 1/1
s062sp	VIA BUIA - Area Omogenea 1/1
s063sp	VIA S. LUCIA - Area Omogenea 1/1
s064sp	VICOLO CHIASSO BARLETTI - Area Omogenea 1/1
s065/1sp	VIA FILLUNGO - Area Omogenea 1/4
s065/2sp	VIA FILLUNGO - Area Omogenea 2/4
s065/3sp	VIA FILLUNGO - Area Omogenea 3/4
s065/4sp	VIA FILLUNGO - Area Omogenea 4/4
s066sp	VICOLO S. CARLO - Area Omogenea 1/1
s067sp	VIA DELL' ARANCIO - Area Omogenea 1/1
s068sp	VIA DELL' OLIVO - Area Omogenea 1/1
s069sp	VIA FANTINELLI - Area Omogenea 1/1
s070/1sp	VIA DELLE VENTAGLIE - Area Omogenea 1/3
s070/2sp	VIA DELLE VENTAGLIE - Area Omogenea 2/3
s070/3sp	VIA DELLE VENTAGLIE - Area Omogenea 3/3
s071sp	VICOLO BUONGUSTO - Area Omogenea 1/1
s072sp	VIA ALTOGRADI - Area Omogenea 1/1
s073/1sp	VIA S. ANDREA - Area Omogenea 1/2
s073/2sp	VIA S. ANDREA - Area Omogenea 2/2
s074sp	VICOLO DEL PESCATORE - Area Omogenea 1/1
s075sp	VIA DEL SUFFRAGIO - Area Omogenea 1/1
s076sp	VIA S. ANASTASIO - Area Omogenea 1/1
s077sp	VICOLO DELLA FELICITA' - Area Omogenea 1/1
s078sp	VICOLO ALTOPASCIO - Area Omogenea 1/1
s079/1sp	VIA GUINIGI - Area Omogenea 1/2
s079/2sp	VIA GUINIGI - Area Omogenea 2/2
s080/1sp	VIA DELLE CHIAVI D' ORO - Area Omogenea 1/2
s080/2sp	VIA DELLE CHIAVI D' ORO - Area Omogenea 2/2
s081sp	VIA S. GREGORIO - Area Omogenea 1/1
s082sp	VIA DEL CARMINE - Area Omogenea 1/1
s083sp	VIA DIVERSI - Area Omogenea 1/1
s084sp	VIA STREGHI - Area Omogenea 1/1
s085sp	VIA ANTONIO MORDINI - Area Omogenea 1/1
s086sp	VIA S. ZITA - Area Omogenea 1/1
s087sp	VIA CHEREA - Area Omogenea 1/1
s088sp	VIA CANULEIA - Area Omogenea 1/1
s089sp	VIA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 1/1
s090sp	VIA DEL PORTICO - Area Omogenea 1/1
s091/1sp	VIA BUSORAGHI - Area Omogenea 1/2

CODICE	Strada/piazza
s091/2sp	VIA BUSORAGHI - Area Omogenea 2/2
s092sp	VIA DEI CARROZZIERI - Area Omogenea 1/1
s093sp	VIA S. GEMMA GALGANI - Area Omogenea 1/1
s094sp	VIA DEL GEPPONE - Area Omogenea 1/1
s095/1sp	VIA DELLA ZECCA - Area Omogenea 1/2
s095/2sp	VIA DELLA ZECCA - Area Omogenea 2/2
s096sp	VICOLO DEL CAPRAIO - Area Omogenea 1/1
s097/1sp	VIA MICHELE ROSI - Area Omogenea 1/2
s097/2sp	VIA MICHELE ROSI - Area Omogenea 2/2
s098sp	VIA DEL GONFALONE - Area Omogenea 1/1
s099sp	VIA DELLE STALLETTE - Area Omogenea 1/1
s100sp	VIA DELLO STRINATOIO - Area Omogenea 1/1
s101sp	VIA S. LEONARDO Area Omogenea 1/1
s102/1sp	VIA BUIAMONTI Area Omogenea 1/2
s102/2sp	VIA BUIAMONTI Area Omogenea 2/2
s103/1sp	VIA DEI BACCHETTONI - Area Omogenea 1/2
s103/2sp	VIA DEI BACCHETTONI - Area Omogenea 2/2
s104sp	VIA DELLA QUARQUONIA - Area Omogenea 1/1
s105/1sp	VIA DEL FOSSO - Area Omogenea 1/4
s105/2sp	VIA DEL FOSSO - Area Omogenea 2/4
s105/3sp	VIA DEL FOSSO - Area Omogenea 3/4
s105/4sp	VIA DEL FOSSO - Area Omogenea 4/4
s106sp	VIA DELLA FRATTA - Area Omogenea 1/1
s107sp	VIA DELL' ANGELO CUSTODE - Area Omogenea 1/1
s108sp	VICOLO S. SIMONE - Area Omogenea 1/1
s109sp	VICOLO DELL' ORFANELLO - Area Omogenea 1/1
s110/1sp	VIA S. NICOLAO - Area Omogenea 1/4
s110/2sp	VIA S. NICOLAO - Area Omogenea 2/4
s110/3sp	VIA S. NICOLAO - Area Omogenea 3/4
s110/4sp	VIA S. NICOLAO - Area Omogenea 4/4
s111sp	VIA DEI FILATORI - Area Omogenea 1/1
s112/1sp	VIA S. CHIARA - Area Omogenea 1/3
s112/2sp	VIA S. CHIARA - Area Omogenea 2/3
s112/3sp	VIA S. CHIARA - Area Omogenea 3/3
s113sp	VIA BRUNERO PAOLI - Area Omogenea 1/1
s114sp	VIA DEL BASTARDO - Area Omogenea 1/1
s115sp	VIA DI MEZZO - Area Omogenea 1/1
s116sp	VIA CHIUSA - Area Omogenea 1/1
s117sp	VIA DELLE SETTE ARTI - Area Omogenea 1/1
s118sp	VIA DEGLI ORTI - Area Omogenea 1/1
s119/1sp	VIA ELISA - Area Omogenea 1/5
s119/2sp	VIA ELISA - Area Omogenea 2/5
s119/3sp	VIA ELISA - Area Omogenea 3/5
s119/4sp	VIA ELISA - Area Omogenea 4/5
s119/5sp	VIA ELISA - Area Omogenea 5/5
s120sp	VIA S. MICHELETTO - Area Omogenea 1/1
s121/1sp	VIA DEL CALCIO - Area Omogenea 1/2
s121/2sp	VIA DEL CALCIO - Area Omogenea 2/2
s122/1sp	VIA DEL GIARDINO BOTANICO - Area Omogenea 1/4
s122/2sp	VIA DEL GIARDINO BOTANICO - Area Omogenea 2/4
s122/3sp	VIA DEL GIARDINO BOTANICO - Area Omogenea 3/4
s122/4sp	VIA DEL GIARDINO BOTANICO - Area Omogenea 4/4
s123sp	TRAVERSA SUD DEL GIARDINO BOTANICO - Area Omogenea 1/1
s124sp	VIA GELSETTI - Area Omogenea 1/1
s125/1sp	VIA di CARLO PIAGGIA - Area Omogenea 1/2

CODICE	Strada/piazza
s125/2sp	VIA di CARLO PIAGGIA - Area Omogenea 2/2
s126sp	VIA DEL CASTELLACCIO - Area Omogenea 1/1
s127sp	VIA DEL SEMINARIO - Area Omogenea 1/1
s128sp	VIA DELLA ROSA - Area Omogenea 1/1
s129/1sp	VICOLO TOMMASI - Area Omogenea 1/3
s129/2sp	VICOLO TOMMASI - Area Omogenea 2/3
s129/3sp	VICOLO TOMMASI - Area Omogenea 3/3
s130sp	VIA SANTA CROCE - Area Omogenea 1/1
s131/1sp	VIA DELL'ARCIVESCOVATO - Area Omogenea 1/2
s131/2sp	VIA DELL'ARCIVESCOVATO - Area Omogenea 2/2
s132sp	VIA VALLISNERI - Area Omogenea 1/1
s133/1sp	VIA DELLE TROMBE - Area Omogenea 1/3
s133/2sp	VIA DELLE TROMBE - Area Omogenea 2/3
s133/3sp	VIA DELLE TROMBE - Area Omogenea 3/3
s134sp	VIA S. DONNINO - Area Omogenea 1/1
s135sp	VIA DEL BATTISTERO - Area Omogenea 1/1
s136sp	VICOLO DEL CHIOSTRO DELLA CATTEDRALE - Area Omogenea 1/1
s137sp	VIA DELLA DOGANA - Area Omogenea 1/1
s138sp	VICOLO NOCCHI - Area Omogenea 1/1
s139sp	VICOLO DELLA DOGANA - Area Omogenea 1/1
s140sp	VIA DEL DUOMO - Area Omogenea 1/1
s141sp	VIA DEL GALLO - Area Omogenea 1/1
s142sp	VIA SAN GIOVANNI - Area Omogenea 1/1
s143sp	VIA CENAMI - Area Omogenea 1/1
s144sp	VIA ROMA - Area Omogenea 1/1
s145sp	VICOLO STELLINO - Area Omogenea 1/1
s146/1sp	VIA BECCHERIA - Area Omogenea 1/3
s146/2sp	VIA BECCHERIA - Area Omogenea 2/3
s146/3sp	VIA BECCHERIA - Area Omogenea.3/3
s147sp	VIA PESCHERIA - Area Omogenea 1/1
s148/1sp	PIAZZA S. AGOSTINO - Area Omogenea 1/2
s148/2sp	PIAZZA S. AGOSTINO - Area Omogenea 2/2
s149sp	PIAZZA S. ALESSANDRO - Area Omogenea 1/1
s150/1sp	CORTE DELL'ANGELO - Area Omogenea 1/2
s150/2sp	CORTE DELL'ANGELO - Area Omogenea 2/2
s151sp	PIAZZA ANTELMINELLI - Area Omogenea 1/1
s152sp	PIAZZALE MONS. G. ARRIGONI - Area Omogenea 1/1
s153sp	PIAZZA BERNARDINI - Area Omogenea 1/1
s154sp	CORTE BERTOLINI - Area Omogenea 1/1
s155sp	CORTE BIANCALANA - Area Omogenea 1/1
s156sp	CORTE BIANCONE - Area Omogenea 1/1
s157sp	CORTE CALCETTI - Area Omogenea 1/1
s158sp	CORTE CAMPANA - Area Omogenea 1/1
s159sp	PIAZZA DEL CARMINE - Area Omogenea 1/1
s160sp	CHIOSTRO DELLA CATTEDRALE - Area Omogenea 1/1
s161sp	PIAZZA CITTADELLA - Area Omogenea 1/1
s162sp	PIAZZA DEI COCOMERI - Area OMogenea 1/1
s163sp	PIAZZA DEL COLLEGIO - Area Omogenea 1/1
s164sp	CORTE COMPAGNI - Area Omogenea 1/1
s165sp	PIAZZALE S. DONATO - Area Omogenea 1/1
s166sp	PIAZZA S. FRANCESCO - Area Omogenea 1/1
s167sp	CORTE FREDIANI - Area Omogenea 1/1
s168/1sp	PIAZZA S. FREDIANO - Area Omogenea 1/2
s168/2sp	PIAZZA S. FREDIANO - Area Omogenea 2/2
s169sp	CORTE DEL GALLO - Area Omogenea 1/1

CODICE	Strada/piazza
s170sp	PIAZZA DEL GIGLIO - Area Omogenea 1/1
s171sp	PIAZZA S. GIOVANNI - Area Omogenea 1/1
s172sp	PIAZZA S.GIOVANNI LEONARDI - Area Omogenea 1/1
s173/1sp	PIAZZA S. GIUSTO - Area Omogenea 1/2
s173/2sp	PIAZZA S. GIUSTO - Area Omogenea 2/2
s174sp	PIAZZA DELLE GRAZIE - Area Omogenea 1/1
s175/1sp	PIAZZA S. GREGORIO - Area Omogenea 1/4
s175/2sp	PIAZZA S. GREGORIO - Area Omogenea 2/4
s175/3sp	PIAZZA S. GREGORIO - Area Omogenea 3/4
s175/4sp	PIAZZA S. GREGORIO - Area Omogenea 4/4
s176sp	PIAZZA GUIDICIONI - Area Omogenea 1/1
s177sp	CORTE S.LORENZO - Area Omogenea 1/1
s178sp	PIAZZA DELLA MAGIONE - Area Omogenea 1/1
s180sp	PIAZZA MALCONTENTI - Area Omogenea 1/1
s181sp	CORTE MARCHI - Area Omogenea 1/1
s182sp	PIAZZALE S. MARIA - Area Omogenea 1/1
s183sp	PIAZZA S. MARIA FORIS PORTAM - Area Omogenea 1/1
s184sp	PIAZZA S. MARTINO - Area Omogenea 1/1
s185sp	PIAZZA S.MATTEO - Area Omogenea 1/1
s186sp	PIAZZA DEI MERCANTI - Area Omogenea 1/1
s187/1sp	PIAZZA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 1/5
s187/2sp	PIAZZA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 2/5
s187/3sp	PIAZZA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 3/5
s187/4sp	PIAZZA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 4/5
s187/5sp	PIAZZA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 5/5
s188/1sp	PIAZZA SAN MICHELE - Area Omogenea 1/2
s188/2sp	PIAZZA SAN MICHELE - Area Omogenea 2/2
s189sp	PIAZZA MICHELOTTO - Area Omogenea 1/1
s190/1sp	CORTE MOROVELLI - Area Omogenea 1/2
s190/2sp	CORTE MOROVELLI - Area Omogenea 2/2
s191sp	PIAZZA NAPOLEONE - Area Omogenea 1/1
s192sp	CORTE DELLA NEVE - Area Omogenea 1/1
s193sp	CORTE NIERI - Area Omogenea 1/1
s194sp	PIAZZA DEL PALAZZO DIPINTO - Area Omogenea 1/1
s195sp	CORTE PAOLI - Area Omogenea 1/1
s196sp	CORTE DEL PESCE - Area Omogenea 1/1
s197sp	CORTE PETRI - Area Omogenea 1/1
s198sp	PIAZZA S.PIERINO - Area Omogenea 1/1
s199sp	PIAZZA S. PIETRO SOMALDI - Area Omogenea 1/1
s200sp	CORTE PINI - Area Omogenea 1/1
s201sp	PIAZZA S. PONZIANO - Area Omogenea 1/1
s202sp	CORTE PORTICI - Area Omogenea 1/1
s203/1sp	PIAZZA DELLA POSTA - Area Omogenea 1/2
s203/2sp	PIAZZA DELLA POSTA - Area Omogenea 2/2
s204sp	CORTE POZZOTORELLI - Area Omogenea 1/1
s205/1sp	PIAZZA S.QUIRICO - Area Omogenea 1/2
s205/2sp	PIAZZA S.QUIRICO - Area Omogenea 2/2
s206sp	PIAZZA S. ROMANO - Area Omogenea 1/1
s207sp	PIAZZA S.SALVATORE - Area Omogenea 1/1
s208sp	PIAZZA DEGLI SCALPELLINI - Area Omogenea 1/1
s209sp	PIAZZA DEI SERVI - Area Omogenea 1/1
s210sp	PIAZZA DEL SUFFRAGIO - Area Omogenea 1/1
s211sp	CORTE DELLE UOVA - Area Omogenea 1/1
s212sp	PIAZZA VARANINI - Area Omogenea 1/1
s213sp	PIAZZA XX SETTEMBRE - Area Omogenea 1/1

CODICE	Strada/piazza
s214sp	PIAZZALE VERDI - Area Omogenea 1/1
s215sp	PIAZZA DELLA ZECCA - Area Omogenea 1/1
s216sp	PIAZZA S. QUIRICO - DELL' ARANCIO - Area Omogenea 1/1
s217sp	PIAZZETTA DETTA DEL BATTISTERO - Area Omogenea 1/1
s219sp	PIAZZETTA DELLE CARCERI - Area Omogenea 1/1
s220sp	PIAZZETTA DELLA CASERMA - Area Omogenea 1/1
s221sp	PIAZZETTA CITTADELLA - Area Omogenea 1/1
s222sp	PIAZZETTA DELLA CIROTTA - Area Omogenea 1/1
s223sp	PIAZZETTA PARIGI - Area Omogenea 1/1
s224sp	PIAZZETTA S. PELLEGRINO - Area Omogenea 1/1
s225sp	PIAZZETTA DELLA PELLERIA - Area Omogenea 1/1
s226sp	PIAZZA DELLA ROSA - Area Omogenea 1/1
s228rampa	RAMPA BALUARDO S. MARIA - Area Omogenea 1/1
s229sortita	SORTITA PORTA S. MARIA - Area Omogenea 1/1
s230sortita	SORTITA PORTA S. PIETRO - Area Omogenea 1/1
s231rampa	RAMPA BALUARDO S. PAOLINO - Area Omogenea 1/3 - 2/3 - 3/3
s233rampa	RAMPA BALUARDO S. DONATO - Area Omogenea 1/1
s235rampa	RAMPA DI S. AGOSTINO - Area Omogenea 1/1
s236rampa	RAMPA BALUARDO S. FREDIANO - Area Omogenea 1/1
s237sortita	SORTITA S. FREDIANO - Area Omogenea 1/1
s239sortita	SORTITA BALUARDO S. MARTINO - Area Omogenea 1/1
s241rampa	RAMPA BALUARDO S. SALVATORE - Area Omogenea 1/1
s241sortita	SORTITA BALUARDO S. SALVATORE - Area Omogenea 1/1
s243/1sortita	SORTITA BALUARDO CAIROLI - Area Omogenea 1/2
s243/2sortita	SORTITA BALUARDO CAIROLI - Area Omogenea 2/2
s244rampa	RAMPA BALUARDO S. REGOLO - Area Omogenea 1/1
s245rampa	RAMPA BALUARDO S. COLOMBANO - Area Omogenea 1/1
s246sortita	SORTITA BALUARDO S. COLOMBANO - Area Omogenea 1/1
s247sp	FORNICI PORTA VITTORIO EMANUELE - Area Omogenea 1/1
s248/1sp	PORTA S. DONATO - Area Omogenea 1/2
s248/2sp	VIA TRA PORTA S. DONATO E VIALE DI CIRCONVALLAZIONE - Area Omogenea 2/2
s249sp	PORTA S. MARIA - Area Omogenea 1/1
s250sp	PORTA S. JACOPO ALLA TOMBA - Area Omogenea 1/1
s251sp	PORTA ELISA - Area Omogenea 1/1
s252sp	PORTA S. PIETRO - Area Omogenea 1/1
v01sp	VIALE BATONI - Area Omogenea 1/1
v02sp	VIALE A. MARTI - Area Omogenea 1/1
v03sp	VIALE G. MARCONI - Area Omogenea 1/1
v04sp	PIAZZA INDIPENDENZA - Area Omogenea 1/1
v05sp	VIALE G. GIUSTI - Area Omogenea 1/1
v06sp	VIALE REGINA MARGHERITA - Area Omogenea 1/1
v07sp	VIALE REPUBBLICA - Area Omogenea 1/1
v08sp	VIALE CARDUCCI - Area Omogenea 1/1
v09sp	VIALE LAZZARO PAPI - Area Omogenea 1/1
v10sp	VIALE CARLO DEL PRETE - Area Omogenea 1/1
v11sp	PIAZZALE MARTIRI DELLA LIBERTA' - Area Omogenea 1/1
v12sp	VIA QUATTRO NOVEMBRE - Area Omogenea 1/1
v13sp	PIAZZALE DON ALDO MEI - Area Omogenea 1/1
v14/1sp	PIAZZALE RISORGIMENTO - Area Omogenea 1/2
v14/2sp	PIAZZALE RISORGIMENTO - Area Omogenea 2/2
v15sp	PIAZZALE BOCCHERINI - Area Omogenea 1/1
v20sp	VIALE G. PACINI - Area Omogenea 1/1

Edificio



Codice: c2e01ed1

Localizzazione: FARMACIA COMUNALE - Via Vecchia Pesciatina

Tipo:



Valutazione Complessiva:

25

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\c2e1ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì - Stradale

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c2e02ed1

Localizzazione: CHIESA DI S. VITO - Via Vecchia Pesciatina

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\c2e2ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:



Descrittiva dei Percorsi:



Descrittiva delle Funzioni Svolte:



Accessibilità Condizionata:



Regolamentazione Accessi:



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì - Stradale

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:


Edificio



Codice: e127ed01

Localizzazione: IST. PROFESSIONALE GIORGI - Via S.Chiera

Tipo:



Valutazione Complessiva:

11

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le127s103.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Riservato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

a braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e126ed01

Localizzazione: IST. D'ARTE A.PASSAGLIA -SUCCURSALE- Via della Caserm

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le126ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

sospesa

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e125ed01

Localizzazione: ISTITUTO MUSICALE BOCCHERINI - Piazza del Suffragio

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato

Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

A Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

L'accessibilità è limitata dalla presenza di gradini.

Edificio



Codice: e124ed01

Localizzazione: IST.SERVIZI TURISTICI E COMMERCIALI - SANDRO PERTINI

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le124ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa Palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:


Edificio



Codice: e123ed01

Localizzazione: IST. STATALE D'ARTE PASSAGLIA - Piazza Napoleone

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e123so2.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Motociclette:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e122ed01

Localizzazione: LICEO CLASSICO MACCHAIVELLI - Via degli Asili

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le122pd11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

A Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e121ed01

Localizzazione: LICEO ARTISTICO - Via Fillungo

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Automobili:

No



Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice:	e120ed01
Localizzazione:	ISTITUTO CIVITALI - Via S.Nicolao
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

33	Normativa:	           
	Soggettiva:	           

Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\120pn01.bmp

Parcheggio

Biciclette:	Sì - Regolamentato
Motociclette:	Sì - Non Regolamentato
Automobili:	Sì - Non Regolamentato

Localizzazione:	Interno Androne
Localizzazione:	Interno Androne
Localizzazione:	In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Sì

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

A Parete

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

La complessità dell'edificio ha consentito l'utilizzo della struttura per lo svolgimento di diverse attività scolastiche.

Edificio



Codice: e119ed01

Localizzazione: ISTITUTO MAGISTRALE PALADINI - Via S.Nicolao

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le119pd01.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Regolamentato

Localizzazione: Interno Androne

Motociclette: Sì - Non Regolamentato

Localizzazione: Interno Androne

Automobili: Sì - Non Regolamentato

Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Sì

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

A Parete

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

La complessità dell'edificio ha consentito l'utilizzo della struttura per lo svolgimento di diverse attività scolastiche.

Edificio



Codice: e118ed01

Localizzazione: SCUOLA MEDIA DEL PRETE - Via Don Minzoni

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa-palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

4

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

E' accessibile solo il piano terra e l'accesso principale è al primo piano. Il percorso esterno è dato da un marciapiede in ghiaia alto 20 cm.

Edificio



Codice:	e117ed01
Localizzazione:	SCUOLA MEDIA CARDUCCI - Piazza S.Ponziano
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

33	Normativa:	          
100	Soggettiva:	          

Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le117ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Non Regolamentato

Motociclette: No

Automobili: Sì - Regolamentato

Localizzazione: In Area di Pertinenza

Localizzazione: -----

Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

No

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

--

Edificio



Codice: e116ed01

Localizzazione: SCUOLA ELEMENTARE S.MARCO - Via Bacelli

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\ele116ap11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Sottogronda

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

2

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

1



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e115ed01

Localizzazione: SCUOLA ELEMENTARE UNGARETTI - Via Francesconi

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa Palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:


Edificio



Codice: e114ed01

Localizzazione: ELEMENTARE DON MINZONI - Via Don Minzoni

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le114ra21.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

Interno Androne

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:



Descrittiva dei Percorsi:



Descrittiva delle Funzioni Svolte:



Accessibilità Condizionata:



Regolamentazione Accessi:



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:



Illuminazione Esterna Edificio:

No

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

3

Carrabile Quantità N.:

2

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

E' possibile accedere all'edificio tramite 2 rampe, ma sono di pendenza troppo elevata e raccordate al livello del cortile tramite un gradino. Si può rendere accessibile la scuola mettendo a norma le 2 rampe già esistenti.

Edificio



Codice: e113ed01

Localizzazione: SCUOLA ELEMENTARE S.FILIPPO - Via Barsocchini

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le113ra01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:



Descrittiva dei Percorsi:



Descrittiva delle Funzioni Svolte:



Accessibilità Condizionata:



Regolamentazione Accessi:



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa-palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e112ed01

Localizzazione: CIRCOLO DIDATTICO N.6 - Viale Castracani

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\le112ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione: In Adiacenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione: In Adiacenza

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa-palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

/

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e111ed01

Localizzazione: SCUOLA ELEMENTARE ARANCIO - Viale Castracani

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50	Normativa:	
0	Soggettiva:	

Area di Pertinenza:

Sì

d:\foto\edifici\piccole\E111ed01.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Non Regolamentato

Motociclette:

No

Automobili:

No

Localizzazione: In Area di Pertinenza

Localizzazione: -----

Localizzazione: -----

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi: -----

Descrittiva dei Percorsi: -----

Descrittiva delle Funzioni Svolte: -----

Accessibilità Condizionata: -----

Regolamentazione Accessi: -----

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso: -----

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso: -----

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia: Sottogronda

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

L'edificio è in fase di ristrutturazione. Il marciapiede che conduce all'accesso, in ghiaia è sconnesso ed in pendenza.

Edificio



Codice: e110ed01

Localizzazione: SCUOLA ELEMENTARE S.DONATO - Via Altieri

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia: A Soffitto

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

No




art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice:	e109ed01
Localizzazione:	SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI - P.zza S.Maria Bianca
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

22	Normativa:	           
0	Soggettiva:	           

Area di Pertinenza:

Sì

d:\foto\edifici\piccole\E109ed41.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Regolamentato

Localizzazione: In Area di Pertinenza

Motociclette: No

Localizzazione: -----

Automobili: Sì - Regolamentato

Localizzazione: Interno Androne

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Sì

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Sospesa

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Lavori di ristrutturazione in corso. L'uscita di sicurezza è stata rilevata bloccata.

Edificio



Codice:	e108ed01
Localizzazione:	ELEMENTARI D. ALIGHIERI - P.le S. Donato
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

22	Normativa:											
0	Soggettiva:											

Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le108ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Regolamentato

Localizzazione: In Area di Pertinenza

Motociclette: No

Localizzazione: -----

Automobili: Sì - Non Regolamentato

Localizzazione: In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi: No

Descrittiva dei Percorsi: No

Descrittiva delle Funzioni Svolte: Sì

Accessibilità Condizionata: No

Regolamentazione Accessi: No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso: No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso: No

Illuminazione Esterna Edificio:

No

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

--

Edificio



Codice: e107ed01

Localizzazione: SCUOLA MATERNA S.NICOLAO - Via S.Nicolao

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le107ap01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

Interno Androne

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

Interno Androne

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Sì



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

A Braccio

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

1



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96


Note:

La complessità dell'edificio ha consentito l'utilizzo della struttura per lo svolgimento di diverse attività scolastiche.

Edificio



Codice:	e106ed01
Localizzazione:	SCUOLA MATERNA S.MARCO - Via S.Marco
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

22	Normativa:	          
100	Soggettiva:	          

Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le106ac21.bmp

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: Sì - Regolamentato

Localizzazione: _____
Localizzazione: _____
Localizzazione: _____

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa Palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

2

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

--

Edificio



Codice: e105ed01

Localizzazione: SCUOLA MATERNA S.DONATO - Piazzale S.Donato

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le105ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato

Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa Palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

1

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e104ed01

Localizzazione: SCUOLA MATERNA S. CONCORDIO - Piazzale Aldo Moro

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le104ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

A Terra

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

1



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e103ed01

Localizzazione: SCUOLA MATERNA S.ANNA - Via Vecchi Pardini

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le103ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia: A Soffitto

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e102ed01

Localizzazione: SCUOLA MATERNA S.FILIPPO - Via G.Di Ricco

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le102ac21.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

A Soffitto

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

2

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

1



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e082ed01

Localizzazione: CAMPO DI CALCIO S.DONATO - Via di Villa Altieri

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

d:\foto\edifici\piccole\E082ed01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Testa - Palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

L'accessibilità è limitata nel primo tratto del percorso dalla presenza di pavimentazione in ghiaia.

Edificio



Codice: e081ed01

Localizzazione: TIRO CON L'ARCO - Via del Tiro a Segno

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e081ar01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:



Descrittiva dei Percorsi:



Descrittiva delle Funzioni Svolte:



Accessibilità Condizionata:



Regolamentazione Accessi:



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:



Illuminazione Esterna Edificio:

No

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Il campo del tiro con l'arco è accessibile, ma non facilmente praticabile a causa della pavimentazione in erba.


Edificio



Codice: e080ed01

Localizzazione: IMPIANTO EQUITAZIONE - Via della Scogliera

Tipo:



Valutazione Complessiva:

11

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

d:\foto\edifici\piccole\E080ed02.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato

Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Testa - Palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e079ed01

Localizzazione: CAMPO EX CONI - Via delle Tagliate

Tipo:



Valutazione Complessiva:

55

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le079s021.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato

Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Sì

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

Sì

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Testa - Palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

3

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e078ed01

Localizzazione: PALAZZETTO DELLO SPORT - Via delle Tagliate

Tipo:



Valutazione Complessiva:

44

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e078ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Sì



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa-palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

2

Carrabile Quantità N.:

2

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Il Parcheggio all'interno dell'area di pertinenza non è riservato ai disabili.


Edificio



Codice: e077ed01

Localizzazione: PALESTRA S. MARCO - Via I. e Q. Baccelli

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e077po11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:



Descrittiva dei Percorsi:



Descrittiva delle Funzioni Svolte:



Accessibilità Condizionata:



Regolamentazione Accessi:



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia: A Braccio

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

1



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

L'accessibilità al fabbricato da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria è possibile unicamente dal fabbricato contiguo (Scuola Elementare San Marco)

Edificio



Codice: e076ed01

Localizzazione: PALESTRA BACCHETTONI - Via dei Bacchettoni

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e076ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato

Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Faro a parete

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

La palestra è utilizzata come aula di tribunale e per attività sportive. La segnaletica è inerente solo alla palestra.

Edificio



Codice: e075ed01

Localizzazione: CAMPO DI CALCIO AQUILA S.ANNA - Via del Tiro a Segno

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e075ar01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa-palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

L'accessibilità delle tribune è limitata dalla presenza, nella zona limitrofa, di pavimentazione in ghiaia.

Edificio



Codice: e074ed01

Localizzazione: POLISPORTIVA S.FILIPPO - Via delle fontanelle

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e074s002.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

Interno Androne

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:



Descrittiva dei Percorsi:



Descrittiva delle Funzioni Svolte:



Accessibilità Condizionata:



Regolamentazione Accessi:



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa-palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

2

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

E' in fase di realizzazione il marciapiede che conduce all'accesso pedonale. All'interno sono in fase di ristrutturazione i bagni.

Edificio



Codice: e072ed01

Localizzazione: CAMPO DI CALCIO EX BALILLA - Viale Carducci

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50	Normativa:	
0	Soggettiva:	

Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e072ac31.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Non Regolamentato

Localizzazione: In Adiacenza

Motociclette: Sì - Non Regolamentato

Localizzazione: In Adiacenza

Automobili: Sì - Regolamentato

Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio: Sì Ill. Stradale

Tipologia: Testa-palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.: 3

Carrabile Quantità N.: 1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso: 2

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato: Strutturato

Accessibilità: No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Il percorso di accesso al campo è un viottolo erboso piuttosto sconnesso.


Edificio



Codice: e071ed01

Localizzazione: CAMPI DA TENNISallo Stadio - Via dello Stadio

Tipo:



Valutazione Complessiva:

11

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

d:\foto\edifici\piccole\E071ed01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Sottogronda

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

1

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e070ed01

Localizzazione: STADIO COMUNALE - Via dello Stadio

Tipo:



Valutazione Complessiva:

44

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e070s041.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato

Automobili:

Sì - Non Regolamentato

Localizzazione:

Localizzazione:

In Adiacenza

Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Sì

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa Palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

8

Carrabile Quantità N.:

3

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e062ed01

Localizzazione: CIMITERO S.FILIPPO - Via del Cimitero

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le062ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

No



Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

No

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e061ed01

Localizzazione: CIMITERO DI SAN DONATO - Via S.Donato

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:



Descrittiva dei Percorsi:



Descrittiva delle Funzioni Svolte:



Accessibilità Condizionata:



Regolamentazione Accessi:



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:



Illuminazione Esterna Edificio:

No

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

3

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

La rampa che l'accesso ai disabili non è a norma, è infatti priva di pianerottolo di riposo pur essendo lunga 20 m.

Edificio



Codice: e060ed01

Localizzazione: CIMITERO URBANO - Via delle Tagliate

Tipo:



Valutazione Complessiva:

44

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e060sc31.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Regolamentato



Localizzazione: In Adiacenza

Motociclette: Sì - Non Regolamentato



Localizzazione: In Adiacenza

Automobili: Sì - Regolamentato



Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

Sì



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia: Testa-palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

3

Carrabile Quantità N.:

2

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

I disabili su sedia a ruote trovano difficoltà a causa della pavimentazione in ghiaia e delle rampe non a norma.

Edificio



Codice: e052ed01

Localizzazione: PORTA SAN PIETRO - Passeggiata

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e052ac21.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

A Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

No


art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice:	e051ed01
Localizzazione:	PORTA SANTA MARIA
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

11	Normativa:	          
100	Soggettiva:	          

Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e051ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: Sì - Regolamentato

Localizzazione: -----
Localizzazione: -----
Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Sì

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

No

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

A Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Il fabbricato non è accessibile in quanto posizionato sui baluardi

Edificio



Codice: e049ed01

Localizzazione: BALUARDO S.PIETRO - Passeggiata

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e049ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa Palo

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e048ed01

Localizzazione: BALUARDO S.MARTINO - Passeggiata

Tipo:



Valutazione Complessiva:

11

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e048ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

No



Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Sottogronda

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e047ed01

Localizzazione: BALUARDO SAN FREDIANO - Passeggiata

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e047ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Riservato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa Palo

Recinzione:

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e046ed01

Localizzazione: BALUARDO SANTA CROCE - Passeggiata

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e046ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

No

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

2

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e045ed01

Localizzazione: BALUARDO S.DONATO - Sede Balestrieri/Noleggio biciclette

Tipo:



Valutazione Complessiva:

11

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e045ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

No



Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Faro a parete

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

/

Carrabile Quantità N.:

/

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:


Edificio



Codice: e044ed01

Localizzazione: BALUARDO S.PAOLINO - Sede C.I.S.C.U./Centro esposizioni

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e044po21.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

/

Carrabile Quantità N.:

/

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

La targa all'accesso è 18x30 cm in ottone, è fissata a 190 cm da terra. La segnaletica appare di dimensioni adeguate, ma fissata troppo in alto.

Edificio



Codice: e043ed01

Localizzazione: BALUARDO S.COLOMBANO - Passeggiata

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e043ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e042ed01

Localizzazione: BALUARDO S.REGOLO - Passeggiata

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e042ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

No



Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

A Parete

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice:	e041ed01
Localizzazione:	VILLA BOTTINI - Via Elisa
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

33	Normativa:	          
100	Soggettiva:	          

Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e041ap02.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Regolamentato

Motociclette: No

Automobili: Sì - Non Regolamentato

Localizzazione: In Area di Pertinenza

Localizzazione: -----

Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi: Sì

Descrittiva dei Percorsi: No

Descrittiva delle Funzioni Svolte: Sì

Accessibilità Condizionata: Sì

Regolamentazione Accessi: No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso: No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso: No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

2

Carrabile Quantità N.:

2

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

5

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

L'accesso non è agevole per i disabili su sedia a ruote a causa della ghiaia e della pendenza del percorso di ingresso al giardino.

Edificio



Codice: e040ed01

Localizzazione: CHIESA SAN CRISTOFORO - Via Fillungo

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50	Normativa:												
100	Soggettiva:												

Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e040ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia: Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Lo spazio antistante l'accesso è parzialmente ostacolato dalla presenza di venditori ambulanti.


Edificio



Codice: e039ed01

Localizzazione: CHIESA DI S.CATERINA - Via del Crocifisso

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e039ac21.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Motociclette:

No

Automobili:

Sì - Regolamentato

Localizzazione:

Localizzazione:

Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

3

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:


Edificio



Codice: e038ed01

Localizzazione: CHIESA SAN GIROLAMO - Via San Girolamo

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e038ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

4

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

L'edificio può essere reso accessibile costruendo una rampa all'interno del cortile che porti l'utente a livello con l'a


Edificio



Codice: e037ed01

Localizzazione: CHIESA SAN ROMANO - Piazza S.Romano

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e037ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

sospesa

Recinzione:

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

5

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e036ed01

Localizzazione: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - Piazza Caduti sul lavoro

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le036sc21.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

No

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

2

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

5



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice:	e035ed01
Localizzazione:	MERCATO DEL CARMINE - Piazza del Carmine
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

11	Normativa:	           
0	Soggettiva:	           

Area di Pertinenza:

No

d:\foto\edifici\piccole\E035ed13.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Non Regolamentato

Localizzazione: In Adiacenza

Motociclette: Sì - Non Regolamentato

Localizzazione: In Adiacenza

Automobili: Sì - Regolamentato

Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia: Faro a parete

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

/

Carrabile Quantità N.:

/

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Vi sono lavori in corso (15.07.1997) e il cantiere non è allestito secondo le vigenti norme di sicurezza.

Edificio



Codice: e034ed01

Localizzazione: TORRE GUINIGI - Via S.Andrea

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Sì



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

No



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

Sì



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

/

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e033ed01

Localizzazione: DIURNO 2 - Via delle Chiavi d'Oro

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e033ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Sì



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

1



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

No




art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice:	e032ed01
Localizzazione:	DIURNO 1 - Via Pescheria
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

44	Normativa:	           
0	Soggettiva:	           

Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e032ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

Sì

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

A Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Presenza costante di personale addetto alla sorveglianza ed all'assistenza delle persone che usufruiscono del servizio.

Edificio



Codice: e031ed01

Localizzazione: FARMACIA COMUNALE - Via San Girolamo

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e031ac02.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Motociclette:

Sì - Regolamentato

Automobili:

No

Localizzazione:

Localizzazione:

In Adiacenza

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e030ed01

Localizzazione: TEATRO DEL GIGLIO - Piazza del Giglio

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e030si01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

Sì - Riservato

Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Sì

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

No

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Sospesa

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

5

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Si considera area di pertinenza lo spazio riservato al teatro per il carico e lo scarico delle attrezzature di scena. L'accessibilità all'edificio, da parte di disabili su sedia a ruote, è possibile mediante una rampa non opportunamente segnalata.

Edificio



Codice: e023ed01

Localizzazione: CASA DELLA PACE - Piazzale S.Donato

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e023re01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Sottogronda

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

/

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

CI E' STATO VIETATO L'ACCESSO AL PRIMO PIANO.

Edificio



Codice:	e022ed01
Localizzazione:	CENTRO ANZIANI - Via delle Chiavi d'Oro
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

50	Normativa:	          
100	Soggettiva:	          

Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e022ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:	Sì - Non Regolamentato
Motociclette:	Sì - Non Regolamentato
Automobili:	Sì - Regolamentato

Localizzazione:	In Adiacenza
Localizzazione:	In Adiacenza
Localizzazione:	In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

/

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

NON E' STATO POSSIBILE VERIFICARE L'ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI INTERNI AL CENTRO IN QUANTO ANCORA CHIUSO.

Edificio



Codice: e021ed01

Localizzazione: CASA DI RIPOSO S.CATERINA - Piazza dei Servi

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e021ti21.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

Interno Androne

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Sospesa

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

/

Carrabile Quantità N.:

/

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e020ed01

Localizzazione: PIA CASA - Via S.Chiera

Tipo:



Valutazione Complessiva:

44

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

Interno Androne

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Riservato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Sì



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

A Braccio

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

In adiacenza all'edificio è presente il parcheggio riservato ai disabili.

Edificio



Codice:	e016ed01
Localizzazione:	GUARDIA DI FINANZA - Piazzale Risorgimento
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

22	Normativa:	          
100	Soggettiva:	          

Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e016ar01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Motociclette:

No

Automobili:

Sì - Riservato

Localizzazione:

Localizzazione:

Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa Palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

L'area di pertinenza è adibita a parcheggio riservato al personale.

Edificio



Codice: e015ed01

Localizzazione: CIRCOSCRIZIONE 7 - Via Consani

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e015ra21.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

A Parete

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e014ed01

Localizzazione: CIRCOSCRIZIONE 1 - Via S.Andrea

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

Sì



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

A Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e013ed01

Localizzazione: EX UFFICIO DI IGIENE - Via Mordini già Via Nuova

Tipo:



Valutazione Complessiva:

11

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\e013po11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

a braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

C'è campanello per l'accessibilità condizionata.


Edificio



Codice: e012ed01

Localizzazione: ARCHIVIO STORICO - Piazzale S.Donato

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e012ac01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa-palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e011ed01

Localizzazione: VIGILI URBANI - Piazzale S.Donato

Tipo:



Valutazione Complessiva:

44

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\ed011ra01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione: In Adiacenza

Motociclette:

No



Localizzazione: -----

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

Sì



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa Palo

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

L'ingresso dotato dei requisiti di accessibilità in realtà è costituito da un percorso interno tortuoso ed ostacolato dall'ingombro di arredi che riducono lo spazio. Nell'edificio sono presenti due aree di pertinenza di cui una adibita al parcheggio riservato al personale.

Edificio



Codice:	e010ed01
Localizzazione:	UFFICIO TRIBUTI - Piazzale S.Donato
Tipo:	



Valutazione Complessiva:	
44	Normativa:
100	Soggettiva:

Area di Pertinenza:	Sì	D:\foto\edifici\piccole\e010ac01.bmp		
Parcheggio				
Biciclette:	Sì - Regolamentato		Localizzazione:	In Area di Pertinenza
Motociclette:	Sì - Non Regolamentato		Localizzazione:	In Area di Pertinenza
Automobili:	Sì - Regolamentato		Localizzazione:	In Adiacenza

Segnaletica Esterna:	Sì	art. 4.3. D.M. 236/89	
Orientativa di Mobilità per gli Accessi:	Sì		
Descrittiva dei Percorsi:	No		
Descrittiva delle Funzioni Svolte:	Sì		
Accessibilità Condizionata:	No		
Regolamentazione Accessi:	No		
Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:	No		
Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:	No		
Illuminazione Esterna Edificio:	Sì	Tipologia:	Sottogronda
Recinzione:	Sì		
Accesso alla Recinzione			
Pedonale Quantità N.:	1		
Carrabile Quantità N.:	/		

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:	4	
Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:	Strutturato	
Accessibilità:	Sì	

art.13 D.P.R. 503/96

Note: Per l'accesso delle persone è comunque necessario l'ausilio del personale interno.

Edificio



Codice:	e009ed01
Localizzazione:	SPORT E TURISMO - Piazzale Verdi
Tipo:	



Valutazione Complessiva:	
22	Normativa:
100	Soggettiva:

Area di Pertinenza:	No	D:\foto\edifici\piccole\le009se01.bmp
Parcheggio		
Biciclette:	Sì - Non Regolamentato	Localizzazione: In Adiacenza
Motociclette:	Sì - Non Regolamentato	Localizzazione: In Adiacenza
Automobili:	Sì - Regolamentato	Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:	Sì	art. 4.3. D.M. 236/89
Orientativa di Mobilità per gli Accessi:	No	
Descrittiva dei Percorsi:	No	
Descrittiva delle Funzioni Svolte:	Sì	
Accessibilità Condizionata:	No	
Regolamentazione Accessi:	No	
Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:	No	
Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:	No	
Illuminazione Esterna Edificio:	Sì	Tipologia: Sottogronda
Recinzione:	No	
Accesso alla Recinzione		
Pedonale Quantità N.:	0	
Carrabile Quantità N.:	0	

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:	5	
Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:	Non Strutturato	
Accessibilità:	Sì	

art.13 D.P.R. 503/96

Note: La pavimentazione esterna è molto sconnessa e non facilita l'accesso all'edificio.


Edificio



Codice: e008ed01

Localizzazione: ANAGRAFE E CED - Via S.Paolino

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e008sc11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Faro a parete

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

2

Carrabile Quantità N.:

/

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e007ed01

Localizzazione: TRIBUNALE - Via Galli Tassi

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e007pd01.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Sospesa

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

/

Carrabile Quantità N.:

/

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

5



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e006ed01

Localizzazione: PROVVEDITORATO - Via della Colombaia

Tipo:



Valutazione Complessiva:

11

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

a braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

1

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Gli uffici del Provveditorato non sono accessibili essendo collocati al secondo piano del fabbricato privo di ascensore.

Edificio



Codice: e005ed01

Localizzazione: PALAZZO PARENSI - Via S.Giustina

Tipo:



Valutazione Complessiva:

44

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

Sì - Riservato

Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Sì

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Braccio

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

0

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

L'accesso all'area di pertinenza di tipo carrabile-pedonale consente la fruibilità degli spazi di distribuzione, ma la presenza di gradini per accedere agli uffici comunicanti con l'androne d'ingresso, rende comunque inagibili gli spazi interni al fabbricato.

Edificio



Codice:	e004ed01
Localizzazione:	PALAZZO MONTAUTI - Via S.Giustina
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

22	Normativa:										
	Soggettiva:										

Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\le004ti11.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Non Regolamentato

Motociclette: No

Automobili: No

Localizzazione: In Adiacenza

Localizzazione: -----

Localizzazione: -----

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi: No

Descrittiva dei Percorsi: No

Descrittiva delle Funzioni Svolte: Sì

Accessibilità Condizionata: No

Regolamentazione Accessi: No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso: No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso: No

Illuminazione Esterna Edificio: Sì Ill. Stradale

Recinzione: No

Tipologia: A Braccio

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.: 0

Carrabile Quantità N.: 0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso: 3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato: Viabilità Pubblica

Accessibilità: No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

--

Edificio



Codice: e003ed01

Localizzazione: PALAZZO ORSETTI - Via del Loreto

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\le003se01.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Regolamentato

Localizzazione: In Area di Pertinenza

Motociclette: Sì - Non Regolamentato

Localizzazione: In Area di Pertinenza

Automobili: Sì - Non Regolamentato

Localizzazione: In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

Sì

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Sospesa

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

All'interno dell'area di pertinenza non ci sono parcheggi riservati per disabili. Per raggiungere il campanello dell'accessibilità condizionata all'interno della corte è necessario superare un dislivello di 5 cm.

Edificio



Codice: e002ed01

Localizzazione: PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Via C. Battisti

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Braccio

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Nessuno

Carrabile Quantità N.:

Nessuno

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice:	e001ed01
Localizzazione:	PALAZZO SANTINI - Via C. Battisti
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

33	Normativa:	           
	Soggettiva:	           

Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\e001se11.bmp

Parcheggio

Biciclette: Sì - Regolamentato

Localizzazione: In Area di Pertinenza

Motociclette: Sì - Non Regolamentato

Localizzazione: In Area di Pertinenza

Automobili: No

Localizzazione: -----

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

A Braccio

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

0

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Segnaletica presente solo all'interno dell'area di pertinenza dove è collocato anche un chiosco per l'uscire ben visibile.

Edificio



Codice: c7e04ed1

Localizzazione: DISTRETTO SOCIO-SANITARIO - Via Guidiccioni - A.O.2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\c7e4ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì - Stradale

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c7e03ed1

Localizzazione: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - Via S. Concordio

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\c7e3ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

No



Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì - Stradale

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c7e02ed1

Localizzazione: FARMACIA - Via S. Concordio

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\c7e2ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa Palo

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c7e01ed1

Localizzazione: CHIESA - Via S. Concordio

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\c7e1ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:



Motociclette:

No



Localizzazione:



Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza



Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:



Descrittiva dei Percorsi:



Descrittiva delle Funzioni Svolte:



Accessibilità Condizionata:



Regolamentazione Accessi:



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

Testa Palo

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

5



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Prtesenza di soglia non a norma all'accesso.

Edificio



Codice:	c3e07ed1
Localizzazione:	DISTRETTO SOCIO-SANITARIO - Via G. Matteotti
Tipo:	



Valutazione Complessiva:

33	Normativa:	           
	Soggettiva:	           

Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\c3e7ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:	No
Motociclette:	No
Automobili:	Sì - Regolamentato

Localizzazione:	-----
Localizzazione:	-----
Localizzazione:	In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:	No	
Descrittiva dei Percorsi:	No	
Descrittiva delle Funzioni Svolte:	Sì	
Accessibilità Condizionata:	No	
Regolamentazione Accessi:	No	
Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:	No	
Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:	No	

Illuminazione Esterna Edificio:

No

Tipologia: -----

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:	1
Carrabile Quantità N.:	

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

--

Edificio



Codice: c3e06ed1

Localizzazione: UFFICIO DELLE POSTE - Via G. Puccini

Tipo:



Valutazione Complessiva:

44

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\c3e6ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

Sì



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì - Stradale

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Viabilità Pubblica



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c3e05ed1

Localizzazione: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - Via G. Puccini

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



100

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\c3e5ac12.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Riservato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

4



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c3e02ed1

Localizzazione: SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI- Via G. Matteotti

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\c3e2ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

Sì

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c3e01ed1

Localizzazione: SCUOLA MATERNA S. ANNA - Via G. Matteotti

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\c3e1ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c2e11ed1

Localizzazione: UFFICIO POSTALE S. VITO - Via Vecchia Pesciatina

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Soggettiva:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Area di Pertinenza:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Localizzazione:

Motociclette:

☐

Localizzazione:

Automobili:

☐

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

☐

Descrittiva dei Percorsi:

☐

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

☐

Accessibilità Condizionata:

☐

Regolamentazione Accessi:

☐

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

☐

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

☐

Illuminazione Esterna Edificio:

Tipologia:

Recinzione:

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

☐

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

☐

Accessibilità:

☐

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c2e10ed1

Localizzazione: ATTIVITA' COMMERCIALE - Via G. B. Giorgini

Tipo:



Valutazione Complessiva:

11

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Recinzione:

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c2e09ed1

Localizzazione: U.S.L. N.2 e U.S.L. ZONA 6 - Via Vecchia Pesciatina

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\c2e9ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:

Sì - Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

Sì



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c2e08ed1

Localizzazione: SCUOLA ELEMENTARE S. VITO - Via G. B. Giorgini

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\c2e8ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Automobili:



Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:



Descrittiva dei Percorsi:



Descrittiva delle Funzioni Svolte:



Accessibilità Condizionata:



Regolamentazione Accessi:



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c2e07ed1

Localizzazione: SCUOLA MATERNA S. VITO - Via G. B. Giorgini

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccole\c2e7ac11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

No

Localizzazione:

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

Descrittiva dei Percorsi:

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Accessibilità Condizionata:

Regolamentazione Accessi:

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c2e06ed1

Localizzazione: DISTRETTO SOCIO-SANITARIO - Via G. B. Giorgini

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

D:\foto\edifici\piccolelc2e6se11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No

Localizzazione:

Motociclette:

No

Localizzazione:

Automobili:

Sì - Regolamentato

Localizzazione: In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No

Descrittiva dei Percorsi:

No

Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì

Accessibilità Condizionata:

No

Regolamentazione Accessi:

No

Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No

Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No

Illuminazione Esterna Edificio:

Sì - Stradale

Tipologia:

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

2

Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato

Accessibilità:

No

art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: c2e03ed1

Localizzazione: SEDE CIRCOSCRIZIONE n. 2 e n. 4 - Via F. Simonetti

Tipo:



Valutazione Complessiva:

22

Normativa:



0

Soggettiva:



Area di Pertinenza:

No

D:\foto\edifici\piccole\c2e3po11.bmp

Parcheggio

Biciclette:

No



Localizzazione:

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Adiacenza

Segnaletica Esterna:

Sì

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:

No



Descrittiva dei Percorsi:

No



Descrittiva delle Funzioni Svolte:

Sì



Accessibilità Condizionata:

No



Regolamentazione Accessi:

No



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:

No



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:

No



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì

Tipologia:

Recinzione:

No

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

1



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Edificio



Codice: e128ed01

Localizzazione: IST.PROFESSIONALE COMMERCIALE L.EINAUDI - Via della

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:



Soggettiva:



Area di Pertinenza:

Sì

Parcheggio

Biciclette:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Motociclette:

No



Localizzazione:

Automobili:

Sì - Non Regolamentato



Localizzazione:

In Area di Pertinenza

Segnaletica Esterna:

No

art. 4.3. D.M. 236/89

Orientativa di Mobilità per gli Accessi:



Descrittiva dei Percorsi:



Descrittiva delle Funzioni Svolte:



Accessibilità Condizionata:



Regolamentazione Accessi:



Segnali Acustici Riconoscibilità Accesso:



Segnali Visivi Riconoscibilità Accesso:



Illuminazione Esterna Edificio:

Sì Ill. Stradale

Tipologia:

A Braccio

Recinzione:

Sì

Accesso alla Recinzione

Pedonale Quantità N.:

1

Carrabile Quantità N.:

1

Riconoscibilità Fabbricato / Accesso:

3



Percorsi di Avvicinamento al Fabbricato:

Non Strutturato



Accessibilità:

No



art.13 D.P.R. 503/96

Note:

Il parcheggio selvaggio ostruisce le vie di fuga.

Strada / Piazza





Codice:

b09sp

Localizzazione:

BALUARDO CAIROLI

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: No

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Fontanella

Panchina

Porta Biciclette

Note:

Strada / Piazza





Codice:

b228sp

Localizzazione:

BALUARDO S. MARIA

Tipo:



Valutazione Complessiva:

66	Normativa:														
0	Soggettiva:														

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Si

Complanare: No

Ciglio: Si

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: 1

Presenza di Rampa di Raccordo: No

Percorso Strutturato: No

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Cestello R.S.U.

Panchina

Note:

Strada / Piazza





Codice:

b234sp

Localizzazione:

BALUARDO S. CROCE

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Manto erboso

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza





Codice:

b236sp

Localizzazione:

BALUARDO S. FREDIANO

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Manto erboso

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Codice:	b239sp	
Localizzazione:	BALUARDO S. MARTINO	
Tipo:		
Valutazione Complessiva:		
0	Normativa:	
0	Soggettiva:	
Attività Presenti:		
Viabilità:	Pedonale	
Pendenza Carreggiata		
Art. 8.2.1. D.M. 236/89		
Longitudinale:	> 5%	
Trasversale:	> 1%	
Smaltimento Acque:		
Pavimentazione		
Pavimentazione:	Manto erboso	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Fondo Sconnesso	

Marciapiede		
Posizionamento:	Assente	

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza





Codice:

b241sp

Localizzazione:

BALUARDO S. SALVATORE

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Manto erboso

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza





Codice:

b244sp

Localizzazione:

BALUARDO S. REGOLO

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Manto erboso

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza





Codice:

b245sp

Localizzazione:

BALUARDO S. COLOMBANO

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Manto erboso

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

2

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Percorso Strutturato:

No

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Panchina

Note:

Strada / Piazza




Codice:

c2s1sp

Localizzazione:

VIA VECCHIA PESCIATINA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Alimentari

Farmacia

Poliambulatorio

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Rottura

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassonetto R.S.U.

Contenimento

Cassetta Postale

Note:

Attività Presenti:	Servizi ad Uso Collettivo	
	Poliambulatorio	
	Attività Commerciale	
	Bar / Ristorante	

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata	Art. 8.2.1. D.M. 236/89	
	Longitudinale:	<= 5% ■
	Trasversale:	> 1% ■
	Smaltimento Acque:	Compluvi laterali

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	1	■
Tipo di Degrado:	Rottura	■
	Consumo	■
	-----	■
	-----	■
	-----	■

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

c2s2/2sp

Localizzazione:

VIA GIORGINI - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Rottura

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

c2s3sp

Localizzazione:

VIA BARTOLETTI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Rottura

Sfaldatura

Marciaiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

c2s4sp

Localizzazione:

VIA SIMONETTI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

No

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Attività Presenti:		
Servizi ad Uso Collettivo		

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata	Art. 8.2.1. D.M. 236/89	
Longitudinale:	<= 5%	
Trasversale:	<= 1%	
Smaltimento Acque:	Compluvi laterali	

Pavimentazione	
Pavimentazione:	Asfalto
Stato di conservazione:	3
Tipo di Degrado:	Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

No

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

1

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Percorso Strutturato:

No

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Asfalto

Arredo Urbano:

Cassonetto R.S.U.

Contenimento

Note:

Strada / Piazza





Codice:

c3s2sp

Localizzazione:

VIA MATTEOTTI AL CONFINE CON SC. MATERNA - Area Om

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

50

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

c3s3sp

Localizzazione:

VIA DEL CHIASSO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza





Codice:

c3s4sp

Localizzazione:

VIA TOGLIATTI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

c3s5sp

Localizzazione:

VIALE PUCCINI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Farmacia

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassonetto R.S.U.

Contenimento

Punto Telefonico Pubblico

Cassetta Postale

Note:

Strada / Piazza




Codice:

c7s1sp

Localizzazione:

VIA CIVITALI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Pensione / Albergo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Punto Telefonico Pubblico**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

c7s2sp

Localizzazione:

VIA GUIDICIONI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

c7s3/1sp

Localizzazione:

VIA SAN CONCORDIO - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

c7s3/2sp

Localizzazione:

VIA SAN CONCORDIO - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Servizi ad Uso Collettivo

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Pensilina

Note:

Strada / Piazza




Codice:

c7s4sp

Localizzazione:

VIA DELLA FORMICA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100	Normativa:											
0	Soggettiva:											

Attività Presenti:

Poliambulatorio

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Cassonetto R.D.**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

m001

Localizzazione:

PASSEGGIATA DA BALUARDO S.MARIA A BALUARDO S.PA

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:



m002

Localizzazione:

PASSEGGIATA DA BALUARDO S.PAOLINO A BALUARDO S.

Tipo:





Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

m003

Localizzazione:

PASSEGGIATA DA BALUARDO S. DONATO A BALUARDO S.

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

m004

Localizzazione:

PASSEGGIATA DA BALUARDO S. CROCE A BALUARDO S.

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

m005

Localizzazione:

PASSEGGIATA DA BALUARDO S. FREDIANO A BALUARDO

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

m006

Localizzazione:

PASSEGGIATA DA BALUARDO S. MARTINO A BALUARDO

Tipo:

Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

m007

Localizzazione:

PASSEGGIATA DA BALUARDO CESARE BATTISTI A BALUA

Tipo:

Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

m008

Localizzazione:

PASSEGGIATA DA BALUARDO S. SALVATORE A BALUARD

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

m009

Localizzazione:

PASSEGGIATA DA BALUARDO CAIROLI A BALUARDO S. R

Tipo:

Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

m010

Localizzazione:

PASSEGGIATA DA BALUARDO S. REGOLO A BALUARDO

Tipo:

Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

m011

Localizzazione:

PASSEGGIATA DA BALUARDO S. COLOMBANO A BALUAR

Tipo:

Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s001/1sp

Localizzazione:

VIA VITTORIO VENETO - Area Omogenea 1/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Farmacia

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassetta Postale

Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s001/2sp

Localizzazione:

VIA VITTORIO VENETO - Area Omogenea 2/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Dissuasore

Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s001/3sp

Localizzazione:

VIA VITTORIO VENETO - Area Omogenea 3/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassetta Postale

Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s001/4sp

Localizzazione:

VIA VITTORIO VENETO - Area Omogenea 4/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Poliambulatorio

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s002/1sp

Localizzazione:

VIA FRANCESCO CARRARA - Area Omogenea 1/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s002/2sp

Localizzazione:

VIA FRANCESCO CARRARA - Area Omogenea 2/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Fondo Sconnesso

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s002/3sp

Localizzazione:

VIA FRANCESCO CARRARA - Area Omogenea 3/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

☐

☐

☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

A toolbar containing various icons for document editing and presentation, such as camera, drawing tools, navigation arrows, and a stop sign.

Attività Presenti:	

Viabilità:	Meccanizzata
	Senso Unico

Pavimentazione	
Pavimentazione:	Asfalto
Stato di conservazione:	3
Tipo di Degrado:	Consumo
	Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

Si

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

3

Presenza di Rampa di Raccordo:

Si

Percorso Strutturato:

Si

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Asfalto

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s003/1sp

Localizzazione:

CORSO GARIBALDI - Area Omogenea 1/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

No

Automobili:

Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s003/2sp

Localizzazione:

CORSO GARIBALDI - Area Omogenea 2/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Bar / Ristorante

Alimentari

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

Non Regolamentato ☐
Non Regolamentato ☐
Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Striscia Colorata

Differenziazione Aptica:
Differenziazione Sonora:
Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s003/3sp

Localizzazione:

CORSO GARIBALDI - Area Omogenea 3/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Striscia Colorata ☐Largh. >= 40 cm ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: ☐Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: ☐Percorso Strutturato: ☐Tipo di Degrado: ☐Cod. Rif.: Pavimentazione: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s004/1sp

Localizzazione:

VIA DEL MOLINETTO - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Pensione / Albergo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐Arredo Urbano: Note:

Strada / Piazza




Codice:

s004/2sp

Localizzazione:

VIA DEL MOLINETTO - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s005sp

Localizzazione:

VIA DEL GIGLIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s006sp

Localizzazione:

VIA DEL PESO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s007/1sp

Localizzazione:

VIA DELLA POLVERIERA - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Rottura

Consumo

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s007/2sp

Localizzazione:

VIA DELLA POLVERIERA - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

☐
 ☐
 ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s008sp

Localizzazione:

VIA SAN GIROLAMO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50	Normativa:	
100	Soggettiva:	

Attività Presenti:

Farmacia

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

☐
 ☐
 ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s009sp

Localizzazione:

VIA DEL SASSO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Elementi Sconnessi

Distacco dei Giunti

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s010sp

Localizzazione:

VIA DELLA MANO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s011sp

Localizzazione:

VIA DELLA CASERMA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili:

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori CarburanteVarco Segnalato a Terra: Differenziazione Aptica: Differenziazione Sonora: Differenziazione Cromatica: **Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: Cod. Rif.: Stato di Conservazione: Presenza di Rampa di Raccordo: Percorso Strutturato: Tipo di Degrado: Cod. Rif.: Pavimentazione: Arredo Urbano: Note:

Strada / Piazza




Codice:

s012/1sp

Localizzazione:

VIA CORTICELLA - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Elementi Sconnessi

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s012/2sp

Localizzazione:

VIA CORTICELLA - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s013sp

Localizzazione:

VICOLO S. ROMANO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**



Attività Presenti:		

Senso Unico

Pavimentazione	
Pavimentazione:	Asfalto
Stato di conservazione:	3
Tipo di Degrado:	Consumo

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

Si

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

2

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s015sp

Localizzazione:

VIA MACARINI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Rottura

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s016sp

Localizzazione:

VIA DELLA CITTADELLA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Consumo

Elementi Sconnessi

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

☐
 ☐
 ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s017sp

Localizzazione:

VIA DEI TABACCHI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: Si

Automobili: No

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s018sp

Localizzazione:

VIA S.DOMENICO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s019sp

Localizzazione:

VIA DEL GHIRONCELLO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

A diagram of a U-shaped channel section. The width of the base is indicated by a dimension line with arrows at both ends, labeled "500-1150". The channel has vertical side walls and a curved bottom. Small arrows at the top of the side walls indicate the direction of flow or force.

Attività Presenti:		
Servizi Pubblici		-----
Servizi ad Uso Collettivo		-----
Attività Commerciale		-----
Bar / Ristorante		-----
-----		-----

Viabilità:	Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	
Trasversale:	> 1%	
Smaltimento Acque:	Compluvi laterali	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Spina Pesce	
Stato di conservazione:	1	
Tipo di Degrado:	Distacco dei Giunti	
	Fondo Sconnesso	
	Sfaldatura	
	Consumo	

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: Si

Motociclette: Si

Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s020/2sp

Localizzazione:

VIA V.EMANUELE II - Area Omogenea 2/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Farmacia

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato
Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: No

Differenziazione Aptica:
Differenziazione Sonora:
Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassetta Postale
Contenimento

Note:

Presenza di area pedonale da p.zza Napoleone a p.zza della Magione

Strada / Piazza




Codice:

s020/3sp

Localizzazione:

VIA V.EMANUELE II - Area Omogenea 3/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s021/1sp

Localizzazione:

VIA DEL CROCIFISSO - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Regolamentato e Non Reg. ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s021/2sp

Localizzazione:

VIA DEL CROCIFISSO - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

350-700

Attività Presenti:	Poliambulatorio	
	Servizi ad Uso Collettivo	
	Attività Commerciale	
	Bar / Ristorante	

Viabilità: Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvio centrale	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Spina Pesce	
Stato di conservazione:	1	
Tipo di Degrado:	Elementi Sconnessi	
	Mancanza di Elementi	
	Distacco dei Giunti	
	Consumo	
	Rottura	

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

A toolbar containing various icons for document editing and navigation, such as camera, drawing tools, undo, redo, and stop.

Attività Presenti:		
Attività Commerciale		

Viabilità:	Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvio centrale	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra naturale	
Stato di conservazione:	1	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Distacco dei Giunti	
	Mancanza di Elementi	
	Elementi Sconnessi	
	Rottura	

Marciapiede **Posizionamento:** 

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s024sp

Localizzazione:

VICOLO S.PIERINO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Rottura

Consumo

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassetta Postale

Contenimento

Note:

160-580

Attività Presenti:	Attività Commerciale	

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Spina Pesce	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Fondo Sconnesso	
	Sfaldatura	
	Distacco dei Giunti	

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s026sp

Localizzazione:

VIA BURLAMACCHI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s027sp

Localizzazione:

VIA S.ALESSANDRO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Sfaldatura

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s028sp

Localizzazione:

TRAVERSA DA PIAZZA S.ALESSANDRO - Area Omogenea 1/

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Sfaldatura

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori CarburanteVarco Segnalato a Terra: ----- ☐

-----	☐
-----	☐

Differenziazione Aptica: ----- ☐Differenziazione Sonora: ----- ☐Differenziazione Cromatica: ----- ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: ----- ☐

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: ----- ☐

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Cod. Rif.: -----

Percorso Strutturato: -----

Pavimentazione: -----

Tipo di Degrado: ----- ☐**Arredo Urbano:**

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s029sp

Localizzazione:

VIA VOLTA PAOLI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si

Motociclette: No

Automobili: No

Non Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra: -----





Differenziazione Aptica: -----



Differenziazione Sonora: -----



Differenziazione Cromatica: -----

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----



Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----



Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Cod. Rif.: -----

Percorso Strutturato: -----

Pavimentazione: -----

Tipo di Degrado: -----



Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza



Codice:

s030sp

Localizzazione:

VICOLO DELLA POSTA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si

Motociclette: Si

Automobili: No

Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Porta Biciclette

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s031/1sp

Localizzazione:

VIA DELLA CERVIA - Area Omogenea 1/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Bar / Ristorante

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:**Note:**

Tavolini che occupano il suolo pubblico.

Strada / Piazza



Codice:

s031/2sp

Localizzazione:

VIA DELLA CERVIA - Area Omogenea 2/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Si

Automobili:

Si

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s031/3sp

Localizzazione:

VIA DELLA CERVIA - Area Omogenea 3/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassonetto R.S.U.

Porta Biciclette

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s032/1sp

Localizzazione:

VIA S.PAOLINO - Area Omogenea 1/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Diagram illustrating a U-shaped channel cross-section. Arrows indicate flow direction towards the center. A dimension line below the channel indicates a width of 390 - 1070.

Attività Presenti:	Farmacia	
	Attività Commerciale	
	Bar / Ristorante	
	Alimentari	

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvio centrale	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Porfido Archi Contrastanti	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Distacco dei Giunti	
	Fondo Sconnesso	

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s032/3sp

Localizzazione:

VIA S.PAOLINO - Area Omogenea 3/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Technical drawing of a cup. The drawing shows a cross-section of the cup with a width dimension of 250-270 indicated at the base.

Attività Presenti:		
	Poliambulatorio	

Viabilità:	Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	
Trasversale:	> 1%	
Smaltimento Acque:	Compluvio centrale	

Pavimentazione	
Pavimentazione:	Pietra Spina Pesce
Stato di conservazione:	2
Tipo di Degrado:	Consumo
	Distacco dei Giunti
	Fondo Sconnesso
	Rottura

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori CarburanteVarco Segnalato a Terra: ----- ☐

-----	☐
-----	☐

Differenziazione Aptica: ----- ☐Differenziazione Sonora: ----- ☐Differenziazione Cromatica: ----- ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: ----- ☐

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: ----- ☐

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Cod. Rif.: -----

Percorso Strutturato: -----

Pavimentazione: -----

Tipo di Degrado: ----- ☐**Arredo Urbano:**

Note:

165-570

Attività Presenti:	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Spina Pesce	
Stato di conservazione:	1	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Elementi Sconnessi	
	Fondo Sconnesso	
	Mancanza di Elementi	
	Distacco dei Giunti	

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato
Non Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:





Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s035sp

Localizzazione:

VIA DEL TORO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Consumo

Elementi Sconnessi

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s036sp

Localizzazione:

VICOLO DEL FICO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s037sp

Localizzazione:

VIA DI POGGIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Pensione / Albergo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Elementi Sconnessi

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐Arredo Urbano: Note:

Strada / Piazza




Codice:

s038sp

Localizzazione:

VIA CALDERIA Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s039sp

Localizzazione:

VIA S.GIUSTINA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Porfido Archi Contrastanti

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: Si

Regolamentato

Regolamentato e Non Reg.

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:





Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:**

Contenimento

Porta Biciclette

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s040/1sp

Localizzazione:

VIA S.TOMMASO - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:



Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:



Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:


s040/2sp

Localizzazione:

VIA S.TOMMASO - Area Omogenea 2/2

Tipo:





Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato e Non Reg.

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s041/1sp

Localizzazione:

VIA PELLERIA - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s041/2sp

Localizzazione:

VIA PELLERIA - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Sfaldatura

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s042/1sp

Localizzazione:

VIA DELLE CONCE - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si

Motociclette: No

Automobili: Si

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Fontanella

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s042/2sp

Localizzazione:

VIA DELLE CONCE - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Rottura

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s043sp

Localizzazione:

VIA S. GIORGIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s044sp

Localizzazione:

VIA DELLA COLOMBAIA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Technical drawing of a U-shaped cross-section of a channel. The drawing shows a U-shaped profile with a flat bottom and vertical sides. Below the profile, dimension lines indicate the width: the total width at the top is 420, the width of the flat bottom is 240, and the width of the side flanges on each side is 115.

Attività Presenti:	
Bar / Ristorante	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Senso Unico

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Fondo Sconnesso	
	Rottura	
	-----	
	-----	
	-----	

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Nel tratto in cui via della Stufa si congiunge con via della Colombaia la
pavimentazione è in pietra

Strada / Piazza




Codice:

s045/2sp

Localizzazione:

VIA DELLA STUFA - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:





Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Dissuasori con catena lungo un lato della strada

Attività Presenti:		Servizi ad Uso Collettivo	
	-----		-----
	-----		-----
	-----		-----
	-----		-----
	-----		-----

Viabilità:	Meccanizzata
	Doppio Senso

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Fondo Sconnesso	
	Rottura	

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s047/1sp

Localizzazione:

VIA DELLA SCESA DI S. AGOSTINO - Area Omogenea 1/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Poliambulatorio

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

A toolbar containing icons for various drawing and editing functions: a camera, a selection tool, a text tool, a line tool, a rectangle tool, an eraser, a fill tool, a zoom in tool, a zoom out tool, and a stop button.

Attività Presenti:	
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvio laterale	

Pavimentazione	
Pavimentazione:	ghiaia
Stato di conservazione:	2
Tipo di Degrado:	Mancanza di Elementi
	Fondo Sconnesso
	Presenza di Erba nei Giunti

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s047/3sp

Localizzazione:

VIA DELLA SCESA DI S. AGOSTINO - Area Omogenea 3/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

ghiaia

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Mancanza di Elementi

Fondo Sconnesso

Presenza di Erba nei Giunti

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s048/1sp

Localizzazione:

VIA S.MARIA CORTEORLANDINI - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s048/2sp

Localizzazione:

VIA S.MARIA CORTEORLANDINI - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Poliambulatorio

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Regolamentato e Non Reg. ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza





Codice:

s049sp

Localizzazione:

VIA DEL LORETO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50	Normativa:	
0	Soggettiva:	

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Sfaldatura

Marcia piede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si

Motociclette: Si

Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Dissuasore**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s050sp

Localizzazione:

VIA TEGRIMI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: Si

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:
Differenziazione Sonora:
Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s051sp

Localizzazione:

VIA S. SEBASTIANO Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s052sp

Localizzazione:

VIA DEGLI ASILI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marcia piede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Dissuasore

Note:

Breve tratto di marciapiede su retro edificio Esattoria Consorziale.
Parcheggio residenti autorizzati

Strada / Piazza




Codice:

s053sp

Localizzazione:

VIA DEL PAVONE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Palladiana

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: Si

Automobili: Si

Non Regolamentato

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s054/1sp

Localizzazione:

VIA C. BATTISTI - Area Omogenea 1/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Alimentari

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico Regolamentato

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:





Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

n°2 Cestelli

Note:

Presenza n°2 semafori in corrispondenza di Via degli Angeli e Via Fontana per regolamentazione senso unico.

Strada / Piazza




Codice:

s054/2sp

Localizzazione:

VIA C. BATTISTI - Area Omogenea 2/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico Regolamentato

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: Si

Non Regolamentato

Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:





Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Pavimentazione parcheggio disabili in asfalto. Presenza fermata autobus.

Strada / Piazza




Codice:

s054/3sp

Localizzazione:

VIA C. BATTISTI - Area Omogenea 3/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico Regolamentato

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: Si

Non Regolamentato

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Pavimentazione parcheggio Comune in asfalto.

Strada / Piazza




Codice:

s054/4sp

Localizzazione:

VIA C. BATTISTI - Area Omogenea 4/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico Regolamentato

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: Si

Non Regolamentato

Non Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:



**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

n°1 Cestello

Note:

Presenza di tavoli e sedie bar con ombrelloni e fioriere che ne delimitano l'area.

Strada / Piazza




Codice:

s055sp

Localizzazione:

VIA S. FREDIANO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori CarburanteVarco Segnalato a Terra: ----- ☐

-----	☐
-----	☐

Differenziazione Aptica: ----- ☐Differenziazione Sonora: ----- ☐Differenziazione Cromatica: ----- ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: ----- ☐

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: ----- ☐

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Cod. Rif.: -----

Percorso Strutturato: -----

Pavimentazione: -----

Tipo di Degrado: ----- ☐**Arredo Urbano:**

Fioriera

Contenimento

Note:

Strada / Piazza





Codice:

s056/1sp

Localizzazione:

VIA DELLA CAVALLERIZZA - Area Omogenea 1/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciaiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

s056/2sp

Localizzazione:

VIA DELLA CAVALLERIZZA - Area Omogenea 2/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s056/3sp

Localizzazione:

VIA DELLA CAVALLERIZZA - Area Omogenea 3/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Punto Telefonico Pubblico

Note:

Strada / Piazza



Codice:

s057sp

Localizzazione:

VICOLO S. FREDIANO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s058sp

Localizzazione:

VIA ANGUILLARA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Pensione / Albergo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Dissuasore

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s059sp

Localizzazione:

VIA FONTANA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette:

Si

Motociclette:

No

Automobili:

No

Non Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:**

Contenimento

Note:

Attività Presenti:		
Attività Commerciale		-----
Bar / Ristorante		-----
-----		-----
-----		-----
-----		-----

Viabilità:	Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvio centrale	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Giunti Sfalsati	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Fondo Sconnesso	
	-----	
	-----	
	-----	

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato
Non Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:



**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

In alcune zone pendenza trasversale >3/4 %

Strada / Piazza




Codice:

s061sp

Localizzazione:

VIA DEL MORO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Servizi ad Uso Collettivo

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Panchina

Note:

Presenza di anelli in metallo su parete posti ad altezza inferiore 210 cm

Strada / Piazza




Codice:

s062sp

Localizzazione:

VIA BUIA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s063sp

Localizzazione:

VIA S. LUCIA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Farmacia

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori CarburanteVarco Segnalato a Terra: ----- ☐

-----	☐
-----	☐

Differenziazione Aptica: ----- ☐Differenziazione Sonora: ----- ☐Differenziazione Cromatica: ----- ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: ----- ☐

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: ----- ☐

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Cod. Rif.: -----

Percorso Strutturato: -----

Pavimentazione: -----

Tipo di Degrado: ----- ☐**Arredo Urbano:**

Contenimento
Punto Telefonico Pubblico

Note:

Manca la tabella della toponomastica.

Strada / Piazza




Codice:

s064sp

Localizzazione:

VICOLO CHIASSO BARLETTI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s065/1sp

Localizzazione:

VIA FILLUNGO - Area Omogenea 1/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Farmacia

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Porfido Archi Contrastanti

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

A toolbar containing icons for various drawing and editing functions: a camera, a selection tool, a text tool, a line tool, a rectangle tool, an eraser, a fill tool, a zoom in tool, a zoom out tool, and a stop button.

Attività Presenti:	
Servizi Pubblici	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Viabilità:	Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvi laterali	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Giunti Sfalsati	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Distacco dei Giunti	
	Elementi Sconnessi	
	Rottura	
	Fondo Sconnesso	

Marciapiede Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s065/3sp

Localizzazione:

VIA FILLUNGO - Area Omogenea 3/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Porfido Coda di Pavone

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:



Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:



Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s065/4sp

Localizzazione:

VIA FILLUNGO - Area Omogenea 4/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s066sp

Localizzazione:

VICOLO S. CARLO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s067sp

Localizzazione:

VIA DELL' ARANCIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s068sp

Localizzazione:

VIA DELL' OLIVO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

In realtà nella strada transitano numerosi motocicli.

Strada / Piazza



Codice:

s069sp

Localizzazione:

VIA FANTINELLI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Panchina

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s070/1sp

Localizzazione:

VIA DELLE VENTAGLIE - Area Omogenea 1/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Elementi Sconnessi

Distacco dei Giunti

Rottura

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s070/2sp

Localizzazione:

VIA DELLE VENTAGLIE - Area Omogenea 2/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s070/3sp

Localizzazione:

VIA DELLE VENTAGLIE - Area Omogenea 3/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s071sp

Localizzazione:

VICOLO BUONGUSTO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Rottura

Consumo

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s072sp

Localizzazione:

VIA ALTOGRADI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s073/1sp

Localizzazione:

VIA S. ANDREA - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Servizi Pubblici

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Rottura

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Cassetta Postale

Contenimento

Panchina

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s073/2sp

Localizzazione:

VIA S. ANDREA - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Rottura

Sfaldatura

Marciaiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s074sp

Localizzazione:

VICOLO DEL PESCATORE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s075sp

Localizzazione:

VIA DEL SUFFRAGIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori CarburanteVarco Segnalato a Terra: ----- ☐

-----	☐
-----	☐

Differenziazione Aptica: ----- ☐Differenziazione Sonora: ----- ☐Differenziazione Cromatica: ----- ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: ----- ☐

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: ----- ☐

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Cod. Rif.: -----

Percorso Strutturato: -----

Pavimentazione: -----

Tipo di Degrado: ----- ☐**Arredo Urbano:**

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s076sp

Localizzazione:

VIA S. ANASTASIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Bar / Ristorante

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Elementi Sconnessi

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s077sp

Localizzazione:

VICOLO DELLA FELICITA' - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s078sp

Localizzazione:

VICOLO ALTOPASCIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Variabile

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Elementi Sconnessi

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori CarburanteVarco Segnalato a Terra: ----- ☐

-----	☐
-----	☐

Differenziazione Aptica: ----- ☐Differenziazione Sonora: ----- ☐Differenziazione Cromatica: ----- ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: ----- ☐

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: ----- ☐

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Cod. Rif.: -----

Percorso Strutturato: -----

Pavimentazione: -----

Tipo di Degrado: ----- ☐**Arredo Urbano:**

Note:

La strada presenta di versi tipi di pavimentazione e diversi tipi di sistemi di smaltimento delle acque.

Strada / Piazza




Codice:

s079/1sp

Localizzazione:

VIA GUINIGI - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: Differenziazione Aptica: Differenziazione Sonora: Differenziazione Cromatica: **Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: Cod. Rif.: Stato di Conservazione: Presenza di Rampa di Raccordo: Percorso Strutturato: Tipo di Degrado: Cod. Rif.: Pavimentazione: **Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s079/2sp

Localizzazione:

VIA GUINIGI - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizio Igienico Pubblico

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori CarburanteVarco Segnalato a Terra: ----- ☐

-----	☐
-----	☐

Differenziazione Aptica: ----- ☐Differenziazione Sonora: ----- ☐Differenziazione Cromatica: ----- ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: ----- ☐

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: ----- ☐

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Cod. Rif.: -----

Percorso Strutturato: -----

Pavimentazione: -----

Tipo di Degrado: ----- ☐**Arredo Urbano:**

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s080/1sp

Localizzazione:

VIA DELLE CHIAVI D' ORO - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

----- ☐

-----	☐
-----	☐

Differenziazione Aptica:
Differenziazione Sonora:
Differenziazione Cromatica:

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

----- ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

----- ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

----- ☐

Arredo Urbano:

Dissuasore
Floriera

Note:

tavoli e sedie bar di via S. Andrea

Strada / Piazza




Codice:

s080/2sp

Localizzazione:

VIA DELLE CHIAVI D' ORO - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Consumo

Marciaiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Dissuasore

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s081sp

Localizzazione:

VIA S. GREGORIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s082sp

Localizzazione:

VIA DEL CARMINE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Pensione / Albergo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Consumo

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Contenimento

Dissuasore

Punto Telefonico Pubblico

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s083sp

Localizzazione:

VIA DIVERSI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Sfaldatura


Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato
Non Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:



**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:**

Contenimento

Punto Telefonico Pubblico

Dissuasore

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s084sp

Localizzazione:

VIA STREGHI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s085sp

Localizzazione:

VIA ANTONIO MORDINI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Poliambulatorio

Alimentari

Servizi Pubblici

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Marciaiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s086sp

Localizzazione:

VIA S. ZITA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s087sp

Localizzazione:

VIA CHEREA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s088sp

Localizzazione:

VIA CANULEIA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s089sp

Localizzazione:

VIA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Pensione / Albergo

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:**Note:**

Diagram illustrating a U-shaped structure with arrows pointing inward at the bottom, indicating a width range of 320 - 430.

Attività Presenti:		

Viabilità: Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvio centrale	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Spina Pesce	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Distacco dei Giunti	
	Fondo Sconnesso	
	Sfaldatura	

Marcia
Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s091/1sp

Localizzazione:

VIA BUSORAGHI - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Poliambulatorio

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s091/2sp

Localizzazione:

VIA BUSORAGHI - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Rottura

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s092sp

Localizzazione:

VIA DEI CARROZZIERI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato e Non Reg.

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s093sp

Localizzazione:

VIA S. GEMMA GALGANI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Attività Presenti:		

Viabilità: Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	> 5%	
Trasversale:	> 1%	
Smaltimento Acque:	Compluvio centrale	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Spina Pesce	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Fondo Sconnesso	
	Rottura	
	Distacco dei Giunti	

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Si

Motociclette:

No

Automobili:

No

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Dissuasore

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s095/1sp

Localizzazione:

VIA DELLA ZECCA - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s095/2sp

Localizzazione:

VIA DELLA ZECCA - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato
Non Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:



**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:**

Contenimento

Dissuasore

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s096sp

Localizzazione:

VICOLO DEL CAPRAIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s097/1sp

Localizzazione:

VIA MICHELE ROSI - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Porfido Archi Contrastanti

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato
Non Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:



**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s097/2sp

Localizzazione:

VIA MICHELE ROSI - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Poliambulatorio

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s098sp

Localizzazione:

VIA DEL GONFALONE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Sfaldatura

Marciaiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Regolamentato e Non Reg. ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s099sp

Localizzazione:

VIA DELLE STALLETTE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s100sp

Localizzazione:

VIA DELLO STRINATOIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s101sp

Localizzazione:

VIA S. LEONARDO Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Attività Presenti:		

Senso Unico

Pavimentazione	
Pavimentazione:	Asfalto
Stato di conservazione:	4
Tipo di Degrado:	-----

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Sì

Complanare: No

Ciglio: Sì

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: 3

Presenza di Rampa di Raccordo: No

Percorso Strutturato: No

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Contenimento

Dissuasore

Panchina

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s102/2sp

Localizzazione:

VIA BUIAMONTI Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

50

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Su un lato della strada c'è il terrapieno (area verde) su cui sorge il percorso che collega i baluardi.

Strada / Piazza




Codice:

s103/1sp

Localizzazione:

VIA DEI BACCHETTONI - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Attività Presenti:	
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Viabilità:	Meccanizzata
	Doppio Senso

Pavimentazione	
Pavimentazione:	Asfalto
Stato di conservazione:	3
Tipo di Degrado:	Consumo
	Fondo Sconnesso

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Sì

Complanare: No

Ciglio: No

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: 2

Presenza di Rampa di Raccordo: No

Percorso Strutturato: No

Tipo di Degrado: Fondo Sconnesso

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Contenimento

Panchina

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s104sp

Localizzazione:

VIA DELLA QUARQUONIA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: No

Differenziazione Aptica: 1
Differenziazione Sonora: 1
Differenziazione Cromatica: 1

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Strada / Piazza





Codice:

s105/1sp

Localizzazione:

VIA DEL FOSSO - Area Omogenea 1/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50	Normativa:												
0	Soggettiva:												

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

☐
 ☐
 ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:**Note:**

La strada è a due sensi di marcia ma essendo divisa in mezzzeria dal "fosso" è come se fossero due strade a senso unico.

Strada / Piazza




Codice:

s105/2sp

Localizzazione:

VIA DEL FOSSO - Area Omogenea 2/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Regolamentato e Non Reg.

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:





Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:**

Contenimento

Note:

La strada è a due sensi di marcia ma essendo divisa in mezzzeria dal "fosso" è come se fossero due strade a senso unico.

Strada / Piazza




Codice:

s105/3sp

Localizzazione:

VIA DEL FOSSO - Area Omogenea 3/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:												
100	Normativa:											
0	Soggettiva:											

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Consumo

Marciaiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s105/4sp

Localizzazione:

VIA DEL FOSSO - Area Omogenea 4/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori CarburanteVarco Segnalato a Terra: ----- ☐

-----	☐
-----	☐

Differenziazione Aptica: ----- ☐Differenziazione Sonora: ----- ☐Differenziazione Cromatica: ----- ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: ----- ☐

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: ----- ☐

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Cod. Rif.: -----

Percorso Strutturato: -----

Pavimentazione: -----

Tipo di Degrado: ----- ☐**Arredo Urbano:**

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s106sp

Localizzazione:

VIA DELLA FRATTA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Bar / Ristorante

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s107sp

Localizzazione:

VIA DELL' ANGELO CUSTODE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciaiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza



Codice:

s108sp

Localizzazione:

VICOLO S. SIMONE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s109sp

Localizzazione:

VICOLO DELL' ORFANELLO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: Si

Regolamentato

Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:





Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:**

Porta Biciclette

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s110/1sp

Localizzazione:

VIA S. NICOLAO - Area Omogenea 1/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s110/2sp

Localizzazione:

VIA S. NICOLAO - Area Omogenea 2/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note: presenza zona pedonale, ZTL, non rispettata

Strada / Piazza




Codice:

s110/3sp

Localizzazione:

VIA S. NICOLAO - Area Omogenea 3/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato e Non Reg.

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note: presenza zona pedonale, ZTL, non rispettata

Strada / Piazza




Codice:

s110/4sp

Localizzazione:

VIA S. NICOLAO - Area Omogenea 4/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note: presenza zona pedonale, ZTL, non rispettata

Attività Presenti:		

Doppio Senso

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Rottura	

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: ☐Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s112/1sp

Localizzazione:

VIA S. CHIARA - Area Omogenea 1/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s112/2sp

Localizzazione:

VIA S. CHIARA - Area Omogenea 2/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s112/3sp

Localizzazione:

VIA S. CHIARA - Area Omogenea 3/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: ☐Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s113sp

Localizzazione:

VIA BRUNERO PAOLI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:**Note:**

Strada / Piazza



Codice:

s114sp

Localizzazione:

VIA DEL BASTARDO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza



Codice:

s115sp

Localizzazione:

VIA DI MEZZO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Non Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐Arredo Urbano: Note:

Strada / Piazza




Codice:

s116sp

Localizzazione:

VIA CHIUSA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Attività Presenti:	
Servizi Pubblici	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Viabilità:	Meccanizzata
	Senso Unico

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Fondo Sconnesso	
	Rottura	

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: Si

Automobili: Si

Non Regolamentato

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s118sp

Localizzazione:

VIA DEGLI ORTI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza



Codice:

s119/1sp

Localizzazione:

VIA ELISA - Area Omogenea 1/5

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Alimentari

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Dissuasore**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s119/2sp

Localizzazione:

VIA ELISA - Area Omogenea 2/5

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s119/3sp

Localizzazione:

VIA ELISA - Area Omogenea 3/5

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

A toolbar containing icons for various drawing and editing functions: a camera, a selection tool, a text tool, a line tool, a rectangle tool, an eraser, a fill tool, a zoom in tool, a zoom out tool, and a stop button.



Attività Presenti:	
Servizio Igienico Pubblico	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Viabilità:	Meccanizzata
	Doppio Senso

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	
Trasversale:	<= 1%	
Smaltimento Acque:	Compluvi laterali	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Fondo Sconnesso	

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Panchina

Contenimento

Note:

il percorsi dell'area verde sono in ghiaia-pietra-asfalto

Strada / Piazza




Codice:

s119/5sp

Localizzazione:

VIA ELISA - Area Omogenea 5/5

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Elementi Sconnessi

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Dissuasore

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s120sp

Localizzazione:

VIA S. MICHELETTO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Elementi Sconnessi

Marciaiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note: Sono presenti sconnessioni tra asfalto e caditoie/chiusini.

Strada / Piazza



Codice:


s121/1sp

Localizzazione:

VIA DEL CALCIO - Area Omogenea 1/2

Tipo:





Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

s121/2sp

Localizzazione:

VIA DEL CALCIO - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s122/1sp

Localizzazione:

VIA DEL GIARDINO BOTANICO - Area Omogenea 1/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marcia piede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

s122/2sp

Localizzazione:

VIA DEL GIARDINO BOTANICO - Area Omogenea 2/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s122/3sp

Localizzazione:

VIA DEL GIARDINO BOTANICO - Area Omogenea 3/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s122/4sp

Localizzazione:

VIA DEL GIARDINO BOTANICO - Area Omogenea 4/4

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: Si

Automobili: No

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s123sp

Localizzazione:

TRAVERSA SUD DEL GIARDINO BOTANICO - Area Omogene

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Mancanza di Elementi

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:**Note:**

Strada / Piazza



Codice:

s124sp

Localizzazione:

VIA GELSETTI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

☐
 ☐
 ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s125/1sp

Localizzazione:

VIA di CARLO PIAGGIA - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Poliambulatorio

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

☐
 ☐
 ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s125/2sp

Localizzazione:

VIA di CARLO PIAGGIA - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassonetto R.S.U.

Fontanella

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s126sp

Localizzazione:

VIA DEL CASTELLACCIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili:

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori CarburanteVarco Segnalato a Terra: Differenziazione Aptica: Differenziazione Sonora: Differenziazione Cromatica: **Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: Cod. Rif.: Stato di Conservazione: Presenza di Rampa di Raccordo: Percorso Strutturato: Tipo di Degrado: Cod. Rif.: Pavimentazione: Arredo Urbano: Note:

Strada / Piazza




Codice:

s127sp

Localizzazione:

VIA DEL SEMINARIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s128sp

Localizzazione:

VIA DELLA ROSA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cestello R.S.U.

Note:

Strada / Piazza





Codice:

s129/1sp

Localizzazione:

VICOLO TOMMASI - Area Omogenea 1/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Si

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:



Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s129/2sp

Localizzazione:

VICOLO TOMMASI - Area Omogenea 2/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Rottura

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato e Non Reg.

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s129/3sp

Localizzazione:

VICOLO TOMMASI - Area Omogenea 3/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Rottura

Fondo Sconnesso

Consumo

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Si

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:



Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s130sp

Localizzazione:

VIA SANTA CROCE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Farmacia

Poliambulatorio

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s131/1sp

Localizzazione:

VIA DELL'ARCIVESCOVATO - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Sì

Regolamentato e Non Reg.

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

No

Differenziazione Aptica:

1

Differenziazione Sonora:

3

Differenziazione Cromatica:

1

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s131/2sp

Localizzazione:

VIA DELL'ARCIVESCOVATO - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s132sp

Localizzazione:

VIA VALLISNERI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s133/1sp

Localizzazione:

VIA DELLE TROMBE - Area Omogenea 1/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s133/2sp

Localizzazione:

VIA DELLE TROMBE - Area Omogenea 2/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

No

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

Arredo Urbano:

Cassonetto R.S.U.

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s133/3sp

Localizzazione:

VIA DELLE TROMBE - Area Omogenea 3/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s134sp

Localizzazione:

VIA S. DONNINO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Fioriera**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s135sp

Localizzazione:

VIA DEL BATTISTERO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Alimentari

Attività Commerciale

Pensione / Albergo

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:



Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:



Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

1

Attività Presenti:	Attività	
	Nome	Descrizione

Doppio Senso

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Giunti Sfalsati	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Elementi Sconnessi	

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s137sp

Localizzazione:

VIA DELLA DOGANA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s138sp

Localizzazione:

VICOLO NOCCHI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s139sp

Localizzazione:

VICOLO DELLA DOGANA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Bar / Ristorante

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza



Codice:

s140sp

Localizzazione:

VIA DEL DUOMO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza



Codice:

s141sp

Localizzazione:

VIA DEL GALLO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Si

Motociclette:

Automobili:

Regolam. e non regolam.





**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:





Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

s142sp

Localizzazione:

VIA SAN GIOVANNI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s143sp

Localizzazione:

VIA CENAMI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

----- ☐

----- ☐

Differenziazione Aptica:

----- ☐

Differenziazione Sonora:

----- ☐

Differenziazione Cromatica:

----- ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

----- ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

----- ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

----- ☐

Arredo Urbano:

Panchina

Note:

Nonostante la via sia soggetta a zona pedonale c'è molto traffico (autorizzato) di servizio agli esercizi commerciali.

Strada / Piazza




Codice:

s144sp

Localizzazione:

VIA ROMA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Farmacia

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Rottura

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato
Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: No

Differenziazione Aptica:
Differenziazione Sonora:
Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassetta Postale
Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s145sp

Localizzazione:

VICOLO STELLINO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s146/1sp

Localizzazione:

VIA BECCHERIA - Area Omogenea 1/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Si

Motociclette:

No

Automobili:

No

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

No

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s146/2sp

Localizzazione:

VIA BECCHERIA - Area Omogenea 2/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Palladiana

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Area in parte porticata con colonne

Strada / Piazza




Codice:

s146/3sp

Localizzazione:

VIA BECCHERIA - Area Omogenea.3/3

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Farmacia

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Sfaldatura

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s147sp

Localizzazione:

VIA PESCHERIA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Servizio Igienico Pubblico

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Elementi Sconnessi

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s148/1sp

Localizzazione:

PIAZZA S. AGOSTINO - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Pensione / Albergo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s148/2sp

Localizzazione:

PIAZZA S. AGOSTINO - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s149sp

Localizzazione:

PIAZZA S. ALESSANDRO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Rottura

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Diagram of a wide, shallow, U-shaped container. The width at the base is indicated as 140-400.

Attività Presenti:		

Viabilità: Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	> 5%	
Trasversale:	> 1%	
Smaltimento Acque:	Compluvio centrale	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Spina Pesce	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Elementi Sconnessi	
	Fondo Sconnesso	
	Rottura	
	Distacco dei Giunti	
	Consumo	

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Punto Telefonico Pubblico

Note:

A diagram of a wide, shallow, bowl-shaped container. The width at the base is indicated by a dimension line labeled "700-800". The container has a slightly flared rim.

Attività Presenti:	
Bar / Ristorante	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Viabilità:	Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	> 5%	
Trasversale:	> 1%	
Smaltimento Acque:	Compluvio centrale	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra naturale	
Stato di conservazione:	1	
Tipo di Degrado:	Distacco dei Giunti	
	Elementi Sconnessi	
	Fondo Sconnesso	
	Mancanza di Elementi	

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Presenza di tavolini all'aperto del ristorante.

Strada / Piazza




Codice:

s151sp

Localizzazione:

PIAZZA ANTELMINELLI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Dissuasore

Fontanella

Note:

E' presente una fontana monumentale al centro della piazza.

Strada / Piazza



Codice:

s152sp

Localizzazione:

PIAZZALE MONS. G. ARRIGONI - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Sì

Complanare:

Sì

Ciglio:

Sì

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cestello R.S.U.

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s153sp

Localizzazione:

PIAZZA BERNARDINI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s154sp

Localizzazione:

CORTE BERTOLINI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:


s155sp

Localizzazione:

CORTE BIANCALANA - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s156sp

Localizzazione:

CORTE BIANCONE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

----- ☐

----- ☐

Differenziazione Aptica:

----- ☐

Differenziazione Sonora:

----- ☐

Differenziazione Cromatica:

----- ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

No

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

4 ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

No

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

----- ☐

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Presenza di area circondata da fioriere con tavolini di fronte al bar.

Strada / Piazza




Codice:

s157sp

Localizzazione:

CORTE CALCETTI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Non Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza





Codice:

s158sp

Localizzazione:

CORTE CAMPANA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50	Normativa:	
0	Soggettiva:	

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: ☐ ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s159sp

Localizzazione:

PIAZZA DEL CARMINE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Consumo

Sfaldatura

Marcia piede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza



Codice:


s160sp

Localizzazione:

CHIOSTRO DELLA CATTEDRALE - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassonetto R.S.U.

Note:

Strada / Piazza



Codice:


s161sp

Localizzazione:

PIAZZA CITTADELLA - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Punto Telefonico Pubblico

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s162sp

Localizzazione:

PIAZZA DEI COCOMERI - Area OMogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza



Codice:


s163sp

Localizzazione:

PIAZZA DEL COLLEGIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: Si

Striscia Colorata

Largh. < 40 cm

Differenziazione Aptica: 1

Differenziazione Sonora: 1

Differenziazione Cromatica: 3

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Attività Presenti:		
Attività Commerciale		-----
Bar / Ristorante		-----
Pensione / Albergo		-----
-----		-----
-----		-----

Viabilità: Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	> 5%	
Trasversale:	<= 1%	
Smaltimento Acque:	Compluvi laterali	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Rottura	
	Fondo Sconnesso	

Marcia piede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s165sp

Localizzazione:

PIAZZALE S. DONATO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza



Codice:


s166sp

Localizzazione:

PIAZZA S. FRANCESCO - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Bar / Ristorante

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s167sp

Localizzazione:

CORTE FREDIANI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Poliambulatorio

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Rottura

Marcia piede

Posizionamento:

Su più lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Non Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza



Codice:


s168/1sp

Localizzazione:

PIAZZA S. FREDIANO - Area Omogenea 1/2

Tipo:





Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Dissuasore

Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s168/2sp

Localizzazione:

PIAZZA S. FREDIANO - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Farmacia

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassetta Postale
Contenimento
Fioriera

Note:

Strada / Piazza



Codice:


s169sp

Localizzazione:

CORTE DEL GALLO - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Rottura

Consumo

Marcia piede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori CarburanteVarco Segnalato a Terra: ----- ☐

-----	☐
-----	☐

Differenziazione Aptica: ----- ☐Differenziazione Sonora: ----- ☐Differenziazione Cromatica: ----- ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: ----- ☐

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: ----- ☐

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Cod. Rif.: -----

Percorso Strutturato: -----

Pavimentazione: -----

Tipo di Degrado: ----- ☐**Arredo Urbano:**

Note:

Attività Presenti:		
Servizi ad Uso Collettivo		-----
Attività Commerciale		-----
Bar / Ristorante		-----
Pensione / Albergo		-----
-----		-----

Viabilità:	Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvi laterali	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Fondo Sconnesso	
	Rottura	

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette:

Si

Motociclette:

Si

Automobili:

Si

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Dissuasore

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s171sp

Localizzazione:

PIAZZA S. GIOVANNI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto - Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:


s172sp

Localizzazione:

PIAZZA S.GIOVANNI LEONARDI - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:													
50	Normativa:												
0	Soggettiva:												

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Porta Biciclette

Dissuasore

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s173/1sp

Localizzazione:

PIAZZA S. GIUSTO - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si

Motociclette: Si

Automobili: No

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s173/2sp

Localizzazione:

PIAZZA S. GIUSTO - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note: Si tratta del percorso che circonda la chiesa di S. Giusto.

Strada / Piazza




Codice:

s174sp

Localizzazione:

PIAZZA DELLE GRAZIE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: Differenziazione Aptica: Differenziazione Sonora: Differenziazione Cromatica: **Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: Cod. Rif.: Stato di Conservazione: Presenza di Rampa di Raccordo: Percorso Strutturato: Tipo di Degrado: Cod. Rif.: Pavimentazione: Arredo Urbano: Note:

Strada / Piazza



Codice:


s175/1sp

Localizzazione:

PIAZZA S. GREGORIO - Area Omogenea 1/4

Tipo:





Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Attività Presenti:	
Servizi Pubblici	-----
Servizio Igienico Pubblico	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Doppio Senso

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Fondo Sconnesso	
	Rottura	

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Sì

Complanare: No

Ciglio: No

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: 2

Presenza di Rampa di Raccordo: No

Percorso Strutturato: No

Tipo di Degrado: Fondo Sconnesso

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:


s175/3sp

Localizzazione:

PIAZZA S. GREGORIO - Area Omogenea 3/4

Tipo:





Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Poliambulatorio

Alimentari

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

presenza di scala di collegamento con via Antonio Mordini

Strada / Piazza




Codice:


s175/4sp

Localizzazione:

PIAZZA S. GREGORIO - Area Omogenea 4/4

Tipo:





Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Pensione / Albergo

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Dissuasore**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s176sp

Localizzazione:

PIAZZA GUIDICIONI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Servizi ad Uso Collettivo

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: No

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

servizio ad uso collettivo temporaneo : cinema all'aperto

Strada / Piazza





Codice:

s177sp

Localizzazione:

CORTE S.LORENZO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100	Normativa:												
0	Soggettiva:												

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:	<= 5%	
Trasversale:	<= 1%	
Smaltimento Acque:	Compluvi laterali	

Pavimentazione

Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Fondo Sconnesso	
	Rottura	

Marciapiede

Posizionamento:	Su più lati	
-----------------	-------------	--

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

s178sp

Localizzazione:

PIAZZA DELLA MAGIONE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Farmacia

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Elementi Sconnessi

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:**☐ Contenimento☐ Punto Telefonico Pubblico☐ Dissuasore**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s180sp

Localizzazione:

PIAZZA MALCONTENTI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:													
50	Normativa:												
0	Soggettiva:												

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s181sp

Localizzazione:

CORTE MARCHI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Pavimentazione in asfalto e parti in pietra con giunti in cemento, presenza di buchi

Attività Presenti:		
Servizi Pubblici		
Attività Commerciale		
Bar / Ristorante		

Doppio Senso

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Fondo Sconnesso	
	Rottura	

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐Arredo Urbano: Note:

Strada / Piazza




Codice:

s183sp

Localizzazione:

PIAZZA S. MARIA FORIS PORTAM - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:**Note:**

Strada / Piazza



Codice:

s184sp

Localizzazione:

PIAZZA S. MARTINO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s185sp

Localizzazione:

PIAZZA S.MATTEO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Rottura

Distacco dei Giunti

Elementi Sconnessi

Marciaiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato e Non Reg.

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:


s186sp

Localizzazione:

PIAZZA DEI MERCANTI - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Porfido Coda di Pavone

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Panchina

Floriera

Note:

Strada / Piazza




Codice:


s187/1sp

Localizzazione:

PIAZZA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 1/5

Tipo:





Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Consumo

Sfaldatura

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Floriera

Panchina

Fontanella

Note: pavimentazione in pietra matraia a giunti sfalsati nella zona adiacente i fabbricati

Strada / Piazza




Codice:

s187/2sp

Localizzazione:

PIAZZA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 2/5

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Consumo

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s187/3sp

Localizzazione:

PIAZZA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 3/5

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Consumo

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Si

Motociclette:

No

Automobili:

No

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Strada / Piazza



Codice:

s187/4sp

Localizzazione:

PIAZZA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 4/5

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Consumo

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s187/5sp

Localizzazione:

PIAZZA DELL' ANFITEATRO - Area Omogenea 5/5

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Consumo

Sfaldatura

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Si

Motociclette:

No

Automobili:

No

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s188/1sp

Localizzazione:

PIAZZA SAN MICHELE - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Dissuasore

Note:

Attività periodica di mercato. Rampa con pendenza 9 % per superamento dislivello 30cm fra piano stradale-piazza rialzata

Attività Presenti:		
Servizi ad Uso Collettivo		-----
Farmacia		-----
Attività Commerciale		-----
Bar / Ristorante		-----
-----		-----

Viabilità:	Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvi laterali	


Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Giunti Sfalsati	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Distacco dei Giunti	
	Sfaldatura	

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Attività Presenti:		

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	-----	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra naturale	
Stato di conservazione:	5	
Tipo di Degrado:	-----	

Marcia piede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Sì

Complanare: No

Ciglio: Sì

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: 4

Presenza di Rampa di Raccordo: No

Percorso Strutturato: Sì

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: Ghiaia

Arredo Urbano: Dissuasore**Note:** presenza di 2 centraline impiantistiche

Strada / Piazza



Codice:


s190/1sp

Localizzazione:

CORTE MOROVELLI - Area Omogenea 1/2

Tipo:





Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Elementi Sconnessi

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Attività Presenti:	
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Viabilità:	Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvio centrale	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Elementi Sconnessi	
	Fondo Sconnesso	

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: Si

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Pavimentazione in asfalto con porzioni in pietra, presenza di buchi

Strada / Piazza




Codice:

s191sp

Localizzazione:

PIAZZA NAPOLEONE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Servizi ad Uso Collettivo

Farmacia

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Regolamentato ☐

Regolamentato ☐

Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s192sp

Localizzazione:

CORTE DELLA NEVE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s193sp

Localizzazione:

CORTE NIERI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza



Codice:

s194sp

Localizzazione:

PIAZZA DEL PALAZZO DIPINTO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Rottura

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Non Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Attività Presenti:		

Viabilità:	Meccanizzata

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	
Trasversale:	> 1%	
Smaltimento Acque:	Compluvio centrale	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra naturale	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:		

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato e Non Reg.

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassonetto R.D.

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s196sp

Localizzazione:

CORTE DEL PESCE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marcia piede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: Si

Non Regolamentato

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Note:

Pendenza longitudinale >5% in alcuni tratti

Strada / Piazza




Codice:

s197sp

Localizzazione:

CORTE PETRI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s198sp

Localizzazione:

PIAZZA S.PIERINO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Poliambulatorio

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐ ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s199sp

Localizzazione:

PIAZZA S. PIETRO SOMALDI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: Si

Non Regolamentato

Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:



**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:**

Contenimento

Note:

pavimentazione zona centrale piazza (continuazione di via Busoraghi) in
pietra matraia a spina pesce

Strada / Piazza




Codice:

s200sp

Localizzazione:

CORTE PINI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Distacco dei Giunti

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s201sp

Localizzazione:

PIAZZA S. PONZIANO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s202sp

Localizzazione:

CORTE PORTICI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Regolamentato e Non Reg.

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Porta Biciclette

Punto Telefonico Pubblico

Note:

Pedana rialzata con tavoli e sedie, ombrelloni delimitata da fioriere.

Strada / Piazza




Codice:

s203/1sp

Localizzazione:

PIAZZA DELLA POSTA - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

☐

Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

Cambio di Materiale ☐

Largh. >= 40 cm ☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s203/2sp

Localizzazione:

PIAZZA DELLA POSTA - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Dissuasore

Note:

[illegible]

Attività Presenti:		Servizi ad Uso Collettivo	

Viabilità:	Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	
Trasversale:	> 1%	
Smaltimento Acque:	-----	

Pavimentazione	
Pavimentazione:	Asfalto
Stato di conservazione:	2
Tipo di Degrado:	Consumo

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s205/1sp

Localizzazione:

PIAZZA S.QUIRICO - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

Non Regolamentato ☐
Non Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:
Differenziazione Sonora:
Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s205/2sp

Localizzazione:

PIAZZA S.QUIRICO - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Attività Presenti:		
Servizi Pubblici		
Attività Commerciale		

Senso Unico

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Fondo Sconnesso	
	Rottura	

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s207sp

Localizzazione:

PIAZZA S.SALVATORE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Distacco dei Giunti

Sfaldatura

Marciapiede


Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:





Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:**

Dissuasore

Fontanella

Porta Biciclette

Note:

La piazza è in parte asfaltata nella zona limitrofa alla fontana

Strada / Piazza




Codice:

s208sp

Localizzazione:

PIAZZA DEGLI SCALPELLINI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Farmacia

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: No
Automobili: No

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Contenimento

Punto Telefonico Pubblico

Note:

pavimentazione in asfalto in alcuni tratti

Strada / Piazza




Codice:

s209sp

Localizzazione:

PIAZZA DEI SERVI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato e Non Reg.

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Contenimento

Dissuasore

Fioriera

Punto Telefonico Pubblico

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s210sp

Localizzazione:

PIAZZA DEL SUFFRAGIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s211sp

Localizzazione:

CORTE DELLE UOVA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Elementi Sconnessi

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s212sp

Localizzazione:

PIAZZA VARANINI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Contenimento

Dissuasore

Punto Telefonico Pubblico

Note:

A diagram of a U-shaped container. Two vertical lines represent the sides, and a curved line at the bottom represents the base. On each vertical side, there are two arrows pointing inward toward the center of the container, representing the forces exerted by the liquid on the walls.

Attività Presenti:		
Servizi ad Uso Collettivo		-----
Attività Commerciale		-----
Bar / Ristorante		-----
-----		-----
-----		-----

Viabilità: Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvi laterali	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Pietra Spina Pesce	
Stato di conservazione:	3	☐
Tipo di Degrado:		☐
		☐
		☐
		☐
		☐

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Si

Complanare: No

Ciglio: Si

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: 5

Presenza di Rampa di Raccordo: No

Percorso Strutturato: Si

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: Asfalto

Arredo Urbano: Contenimento

Fontanella

Note:

A toolbar containing icons for various drawing and editing functions: a camera, a selection tool, a text tool, a line tool, a rectangle tool, an eraser, a fill tool, a zoom in tool, a zoom out tool, and a stop button.



Attività Presenti:	
Servizi Pubblici	
Servizi ad Uso Collettivo	

Viabilità:	Presenza di Area Pedonale

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Rottura	
	Fondo Sconnesso	

Parcheggio

Biciclette: Si
Motociclette: Si
Automobili: Si

Non Regolamentato
Non Regolamentato
Regolamentato e Non Reg.

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: No

Differenziazione Aptica:
Differenziazione Sonora:
Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Si

Complanare: No

Ciglio: Si

Cod. Rif.: s214co

Stato di Conservazione: 3

Presenza di Rampa di Raccordo: No

Percorso Strutturato: No

Tipo di Degrado: Fondo Sconnesso

Cod. Rif.:

Pavimentazione: Terra battuta e ghiaia

Arredo Urbano: Panchina

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s215sp

Localizzazione:

PIAZZA DELLA ZECCA - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

s216sp

Localizzazione:

PIAZZA S. QUIRICO - DELL' ARANCIO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Alimentari

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Fioriera**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s217sp

Localizzazione:

PIAZZETTA DETTA DEL BATTISTERO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Elementi Sconnessi

Consumo

Distacco dei Giunti

Marcia piede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐**Arredo Urbano:** **Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s219sp

Localizzazione:

PIAZZETTA DELLE CARCERI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: Si

Automobili: Si

Non Regolamentato

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Punto Telefonico Pubblico

Dissuasore

Note:

la piazzetta è divisa da dissuasori in zona pubblica e zona militare-carcere

Strada / Piazza




Codice:


s220sp

Localizzazione:

PIAZZETTA DELLA CASERMA - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Si

Automobili:

Si

Non Regolamentato

Regolamentato

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza



Codice:

s221sp

Localizzazione:

PIAZZETTA CITTADELLA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s222sp

Localizzazione:

PIAZZETTA DELLA CIROTTA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Fioriera**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s223sp

Localizzazione:

PIAZZETTA PARIGI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Alimentari

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐Regolamentato ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: Differenziazione Aptica: Differenziazione Sonora: Differenziazione Cromatica: **Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: Cod. Rif.: Stato di Conservazione: Presenza di Rampa di Raccordo: Percorso Strutturato: Tipo di Degrado: Cod. Rif.: Pavimentazione: Arredo Urbano: Note:

Strada / Piazza




Codice:

s224sp

Localizzazione:

PIAZZETTA S. PELLEGRINO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Presenza di Area Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su più lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s225sp

Localizzazione:

PIAZZETTA DELLA PELLERIA - Area Omogenea 1/1

Tipo:





Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Consumo

Marcia piede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: Sì

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s226sp

Localizzazione:

PIAZZA DELLA ROSA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s228rampa

Localizzazione:

RAMPA BALUARDO S. MARIA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s229sortita

Localizzazione:

SORTITA PORTA S. MARIA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Sfaldatura

Rottura

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s230sortita

Localizzazione:

SORTITA PORTA S. PIETRO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Ciottolo

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s231rampa

Localizzazione:

RAMPA BALUARDO S. PAOLINO - Area Omogenea 1/3 - 2/3 -

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s233rampa

Localizzazione:

RAMPA BALUARDO S. DONATO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza





Codice:

s235rampa

Localizzazione:

RAMPA DI S. AGOSTINO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s236rampa

Localizzazione:

RAMPA BALUARDO S. FREDIANO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s237sortita

Localizzazione:

SORTITA S. FREDIANO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: No

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

----- ☐

-----	☐
-----	☐

Differenziazione Aptica:
Differenziazione Sonora:
Differenziazione Cromatica:

-----	☐
-----	☐
-----	☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

No

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

3 ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

No

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

----- ☐

Arredo Urbano:

Dissuasore

Note:

il percorso pedonale-ciclabile è troppo stretto per consentire il doppio senso di circolazione

Strada / Piazza



Codice:

s239sortita

Localizzazione:

SORTITA BALUARDO S. MARTINO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Terra battuta - ghiaia

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Assente

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s241rampa

Localizzazione:

RAMPA BALUARDO S. SALVATORE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

A toolbar containing icons for various drawing and editing functions: a camera, a selection tool, a text tool, a line tool, a rectangle tool, an eraser, a fill tool, a zoom in tool, a zoom out tool, and a stop button.

Codice:

s241sortita

Localizzazione:

SORTITA BALUARDO S. SALVATORE - Area Omogenea 1/1

Tipo:

66

Normativa:

0

Soggettiva:

Valutazione Complessiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio centrale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra naturale

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Fondo Sconnesso

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza





Codice:

s243/1sortita

Localizzazione:

SORTITA BALUARDO CAIROLI - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50	Normativa:												
0	Soggettiva:												

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Consumo

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No
Motociclette: No
Automobili: Si

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassonetto R.S.U.

Note:

Strada / Piazza





Codice:

s243/2sortita

Localizzazione:

SORTITA BALUARDO CAIROLI - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

66	Normativa:														
0	Soggettiva:														

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Consumo

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s244rampa

Localizzazione:

RAMPA BALUARDO S. REGOLO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s245rampa

Localizzazione:

RAMPA BALUARDO S. COLOMBANO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Ciottolo

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:


Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

A toolbar containing icons for various drawing and editing functions: a camera, a selection tool, a text tool, a line tool, a rectangle tool, an eraser, a fill tool, a zoom in tool, a zoom out tool, and a stop button.

		Codice: s246sortita	
Localizzazione: SORTITA BALUARDO S. COLOMBANO - Area Omogenea 1/1			
Tipo:			

Valutazione Complessiva:													
33	Normativa:												
0	Soggettiva:												

Attività Presenti:			

Viabilità:	

Pendenza Carreggiata	Art. 8.2.1. D.M. 236/89									
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Longitudinale:</td> <td style="width: 30%;"> ≤ 5% </td> <td style="width: 10%; background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td>Trasversale:</td> <td> > 1% </td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>Smaltimento Acque:</td> <td> Compluvio laterale </td> <td></td> </tr> </table>	Longitudinale:	≤ 5%		Trasversale:	> 1%		Smaltimento Acque:	Compluvio laterale	
Longitudinale:	≤ 5%									
Trasversale:	> 1%									
Smaltimento Acque:	Compluvio laterale									

Pavimentazione	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Pavimentazione:</td> <td style="width: 30%;"> Asfalto </td> <td style="width: 10%; background-color: cyan;"></td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione:</td> <td> 3 </td> <td style="background-color: cyan;"></td> </tr> <tr> <td>Tipo di Degrado:</td> <td> ----- </td> <td style="background-color: cyan;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td> ----- </td> <td style="background-color: cyan;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td> ----- </td> <td style="background-color: cyan;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td> ----- </td> <td style="background-color: cyan;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td> ----- </td> <td style="background-color: cyan;"></td> </tr> </table>	Pavimentazione:	Asfalto		Stato di conservazione:	3		Tipo di Degrado:	-----			-----			-----			-----			-----	
Pavimentazione:	Asfalto																					
Stato di conservazione:	3																					
Tipo di Degrado:	-----																					

Marciaپiede	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Posizionamento:</td> <td style="width: 30%;"> Su due lati </td> <td style="width: 10%; background-color: green;"></td> </tr> </table>	Posizionamento:	Su due lati	
Posizionamento:	Su due lati			

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s247sp

Localizzazione:

FORNICI PORTA VITTORIO EMANUELE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Giunti Sfalsati

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Sfaldatura

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s248/1sp

Localizzazione:

PORTA S. DONATO - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Sfaldatura

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano:**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s248/2sp

Localizzazione:

VIA TRA PORTA S. DONATO E VIALE DI CIRCONVALLAZIO

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvio laterale

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: Dissuasore**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

s249sp

Localizzazione:

PORTA S. MARIA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Porfido Archi Contrastanti

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Distacco dei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s250sp

Localizzazione:

PORTA S. JACOPO ALLA TOMBA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

50

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Porfido

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Fondo Sconnesso

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

s251sp

Localizzazione:

PORTA ELISA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico Regolamentato

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra Spina Pesce

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Consumo

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

Si

Motociclette:

No

Automobili:

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

No

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Dissuasore

Note:

ai lati della galleria carrabile vi sono le gallerie pedonali-ciclabili separate dalla prima con cancelli

Strada / Piazza




Codice:

s252sp

Localizzazione:

PORTA S. PIETRO - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Pietra di Matraia

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Elementi Sconnessi

Distacco dei Giunti

Marciaiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette: No

Motociclette: No

Automobili: No

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: -----

Differenziazione Aptica: -----

Differenziazione Sonora: -----

Differenziazione Cromatica: -----

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: No

Complanare: -----

Ciglio: -----

Cod. Rif.: -----

Stato di Conservazione: -----

Presenza di Rampa di Raccordo: -----

Percorso Strutturato: -----

Tipo di Degrado: -----

Cod. Rif.: -----

Pavimentazione: -----

Arredo Urbano: -----

Note:

Strada / Piazza




Codice:

v01sp

Localizzazione:

VIALE BATONI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Consumo

Rottura

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza




Codice:

v02sp

Localizzazione:

VIALE A. MARTI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:




Differenziazione Aptica:
Differenziazione Sonora:
Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:**
Note:

Strada / Piazza




Codice:

v03sp

Localizzazione:

VIALE G. MARCONI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:



Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

**Arredo Urbano:****Note:**

Strada / Piazza



Codice:

v04sp

Localizzazione:

PIAZZA INDIPENDENZA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pedonale

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

4

Tipo di Degrado:

Mancanza di Elementi

Marciapiede

Posizionamento:

ParcheggioBiciclette: Motociclette: Automobili: Non Regolamentato ☐Non Regolamentato ☐ ☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**Varco Segnalato a Terra: ☐Differenziazione Aptica: ☐Differenziazione Sonora: ☐Differenziazione Cromatica: ☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde: Complanare: Ciglio: ☐Cod. Rif.: Stato di Conservazione: ☐Presenza di Rampa di Raccordo: Cod. Rif.: Percorso Strutturato: Pavimentazione: Tipo di Degrado: ☐Arredo Urbano: Note:

Strada / Piazza




Codice:

v05sp

Localizzazione:

VIALE G. GIUSTI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

0

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Pensione / Albergo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

v06sp

Localizzazione:

VIALE REGINA MARGHERITA - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Attività Commerciale

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Non Regolamentato ☐

Non Regolamentato ☐

Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra: ☐

☐

Differenziazione Aptica: ☐

Differenziazione Sonora: ☐

Differenziazione Cromatica: ☐

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio: ☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione: ☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado: ☐

Arredo Urbano:**Note:**

Codice:	v07sp
Localizzazione:	VIALE REPUBBLICA - Area Omogenea 1/1
Tipo:	

[illegible]

Attività Presenti:	

Viabilità: Meccanizzata

Pendenza Carreggiata		Art. 8.2.1. D.M. 236/89
Longitudinale:	<= 5%	■
Trasversale:	> 1%	■
Smaltimento Acque:	Compluvi laterali	

Pavimentazione		
Pavimentazione:	Asfalto	
Stato di conservazione:	2	
Tipo di Degrado:	Consumo	
	Sfaldatura	

Marciapiede

Posizionamento: 

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Si

Cambio di Materiale

Differenziazione Aptica:

3

Differenziazione Sonora:

2

Differenziazione Cromatica:

1

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

Si

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

No

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

Elementi Sconnessi

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza





Codice:

v08sp

Localizzazione:

VIALE CARDUCCI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33	Normativa:	
0	Soggettiva:	

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

1

Tipo di Degrado:

Marciaiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Si

Differenziazione Aptica:

3

Differenziazione Sonora:

2

Differenziazione Cromatica:

1

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

No

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

2

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Percorso Strutturato:

No

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Ghiaia

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

v09sp

Localizzazione:

VIALE LAZZARO PAPI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Pavimentazione

Pavimentazione:

Stato di conservazione:

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Parcheggio

Biciclette:

☐

Motociclette:

☐

Automobili:

☐**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:

☐☐

Differenziazione Aptica:

☐

Differenziazione Sonora:

☐

Differenziazione Cromatica:

☐**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

☐

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

☐

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

☐

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

v10sp

Localizzazione:

VIALE CARLO DEL PRETE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Si

Differenziazione Aptica:

2

Differenziazione Sonora:

1

Differenziazione Cromatica:

1

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Percorso Strutturato:

No

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

Cassonetto R.S.U.

Punto Telefonico Pubblico

Note:

Strada / Piazza




Codice:

v11sp

Localizzazione:

PIAZZALE MARTIRI DELLA LIBERTA' - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Bar / Ristorante

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Marciaiede

Posizionamento:

Su un lato

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

No

Pavimentazione:

erba

Tipo di Degrado:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

v12sp

Localizzazione:

VIA QUATTRO NOVEMBRE - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

100

Normativa:

100

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

<= 5%

Trasversale:

<= 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

5

Tipo di Degrado:

Presenza di Erba nei Giunti

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

**Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante**

Varco Segnalato a Terra:



Differenziazione Aptica:



Differenziazione Sonora:



Differenziazione Cromatica:

**Area Verde**

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:



Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:



Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:



Arredo Urbano:

Note:

Attività Presenti:	Attività	
	Attività	Attività

Viabilità:	Meccanizzata
	Doppio Senso

Pavimentazione	
Pavimentazione:	Asfalto
Stato di conservazione:	3
Tipo di Degrado:	Fondo Sconnesso

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato e Non Reg.

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

Si

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

1

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Percorso Strutturato:

Si

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Ghiaia

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

v14/1sp

Localizzazione:

PIAZZALE RISORGIMENTO - Area Omogenea 1/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

v14/2sp

Localizzazione:

PIAZZALE RISORGIMENTO - Area Omogenea 2/2

Tipo:



Valutazione Complessiva:

33

Normativa:

0

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi Pubblici

Viabilità:

Meccanizzata

Senso Unico

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

> 5%

Trasversale:

> 1%

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

2

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Consumo

Marciapiede

Posizionamento:

Ad isola

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Non Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Si

Dissuasori

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

Si

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

1

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Si

Pavimentazione:

Tipo di Degrado:

Arredo Urbano:

Note:

Strada / Piazza




Codice:

v15sp

Localizzazione:

PIAZZALE BOCCHERINI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Servizi ad Uso Collettivo

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto e Ghiaia

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marcia piede

Posizionamento:

Ad isola

Parcheggio

Biciclette:

Motociclette:

Automobili:

Si

Regolamentato

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Si

Complanare:

No

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

No

Cod. Rif.:

Percorso Strutturato:

Si

Pavimentazione:

Ghiaia

Tipo di Degrado:

Fondo Sconnesso

Arredo Urbano:**Note:**

Strada / Piazza




Codice:

v20sp

Localizzazione:

VIALE G. PACINI - Area Omogenea 1/1

Tipo:



Valutazione Complessiva:

Normativa:

Soggettiva:

Attività Presenti:

Attività Commerciale

Viabilità:

Meccanizzata

Doppio Senso

Pendenza Carreggiata

Art. 8.2.1. D.M. 236/89

Longitudinale:

Trasversale:

Smaltimento Acque:

Compluvi laterali

Pavimentazione

Pavimentazione:

Asfalto

Stato di conservazione:

3

Tipo di Degrado:

Marciapiede

Posizionamento:

Su due lati

Parcheggio

Biciclette:
Motociclette:
Automobili:

Non Regolamentato ☐
Non Regolamentato ☐
Regolamentato ☐

Varchi di Accesso ad Aree Parcheggio/Distributori Carburante

Varco Segnalato a Terra:

Differenziazione Aptica:

Differenziazione Sonora:

Differenziazione Cromatica:

Area Verde

Art. 4.2.1./8.2.1. D.M. 236/89

Presenza di Area Verde:

Complanare:

Ciglio:

Cod. Rif.:

Stato di Conservazione:

Presenza di Rampa di Raccordo:

Percorso Strutturato:

Tipo di Degrado:

Cod. Rif.:

Pavimentazione:

Arredo Urbano:

☐ Cassonetto R.S.U.

☐ Punto Telefonico Pubblico

☐ Panchina

☐ Contenimento

Note:

